

APV CU4plus AS-interface V1 - V2

CONTROL UNIT

FORM NO.: H333977 REVISION: DE-4

READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL PRIOR TO OPERATING OR SERVICING THIS PRODUCT.









	Inhalt	Seite
1.	Abkürzungen und Begriffe	4
2.	Sicherheitshinweise	4
2.1.	Hinweiszeichen	
2.2.	Bestimmungsgemäße Verwendung	
2.3.	Allgemeine Vorschriften für den sorgfältigen Umgang	
2.4.	Schweißhinweise	
2.5.	Personen	
2.6.	Gewährleistung	
2.7.	Wichtige Sicherheitshinweise für AS-interface Netzwerke	
3.	Allgemeines	10
3.1.	Verwendungszweck	10
3.2.	Aufbau CU4plus AS-interface	
3.3.	Funktion der einzelnen Komponenten	
	·	40
4.	Mechanik und Pneumatik	13
4.1.	Luftanschluss für Ventile mit Drehantrieben	
4.2.	Luftanschlüsse für Sitzventile und Doppelsitzventile	
4.3.	Sicherheitsventil	
4.4.	Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild	
4.5.	Technische Daten/Normen	
4.6.	Elektromagnetventile	
4.7.	Drosselfunktion	
4.8.	NOT Element	
5.	Adapter	27
5.1.	Ventile mit Drehantrieb, z.B. Scheibenventil	
5.2.	Einsitzventile	
5.3.	Doppelsitz Mix Proof Ventile DE3, DA3+	
5.4.	Doppelsitz Mix Proof Ventile D4, D4 SL, DA4	
6.	Elektronikmodul	28
6.1.	Funktion/Blockschaltbild	
6.2.	Funktionsbeschreibung der Anschlüsse	
6.3.	Technische Daten / AS-interface	
6.4.	Anschlussmöglichkeiten	
6.5.	LED Anzeigen	
6.6.	Einstellen der Ventilprofile	
6.7.	AS-Kommunikation / Datensignale	
6.8.	Service und Maintenance Software CU4plus Toolbox	
7.	Ventilstellungsmeldung	45
7.1.	Kontinuierlich messendes Ventilwegmesssystem	40
7.2.	Toleranzband des Ventilwegmesssystems	
7.3.	Einstellung der Ventilstellungsmeldungen / Teach-In	
7.3. 7.4.	Verwendung von externen Sensoren	
	<u> </u>	40
8.	CU Montage und Inbetriebnahme	48
8.1.	Ventile mit Drehantrieb, z. B. Scheibenventil	
8.2.	Einsitzventile	1.5)
8.3.	Doppelsitzventile DA3+ mit aktiver Sitzanlüftungserfassung (SI	LU)
8.4.	Doppelsitz Mix Proof Ventile D4, D4 SL, DA4	
8.5.	Austausch der CU3 Control Units	
9.	Zubehör und Werkzeuge	62
10.	Service	63
10.1.	Demontage	
11.	Störungsbeistand	64
12	Frsatzteillisten	66





1. Abkürzungen und Begriffe

A Abluft

AWG American Wire Gauge CE Communauté Européenne

CU Control Unit
DI Digital Input
DO Digital Output

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

EU European Union

GND Ground/Massepotenzial IP International Protection

LED Leuchtdiode

N Steuerluftanschluss NOT-Element

NEMA National Electrical Manufacturers Association

P Versorgungsluftanschluß
PELV Protected Extra-Low Voltage
PWM Pulsweitenmodulation
Y Steuerluftanschluss

SLD Seat Lift Detection / Sitzanlüftungserfassung

2. Sicherheitshinweise

2.1. Hinweiszeichen

Bedeutung:



Gefahr! Unmittelbar drohende Gefahr die zu schweren

Körperverletzungen oder zum Tod führen kann!



Vorsicht! Gefährliche Situation, die zu Körperverletzungen

bzw. Sachschäden führen kann.



Achtung! Gefahr durch elektrischen Strom.



Merke! Wichtige technische Information oder

Empfehlung.

Diese speziellen Sicherheitshinweise stehen direkt neben der jeweiligen Handlungsanweisung. Sie sind durch das entsprechende Symbol hervorgehoben. Die Texte neben diesen Hinweiszeichen unbedingt lesen und erst danach mit der weiteren Handhabung der Control Unit fortfahren.





2.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Control Unit CU4plus AS-i ist nur für den beschriebenen Verwendungszweck, wie in **Kapitel 3.1.** beschrieben, bestimmt. Darüber hinaus gehende Anwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und SPX FLOW haftet nicht für daraus resultierende Schäden. Das alleinige Risiko trägt der Betreiber. Voraussetzung für einen einwandfreien, sicheren Betrieb der Control Unit sind sachgemäßer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Montage. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

2.3. Allgemeine Vorschriften für den sorgfältigen Umgang Bitte beachten Sie die Informationen dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten, die in den Datenblättern der Control Unit für Prozessventile spezifiziert sind, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und lange einsatzfähig

- Der Betreiber ist verpflichtet, die Control Unit nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben.
- Beachten Sie beim Einsatz und während des Betriebes dieses Gerätes die allgemeinen Regeln der Technik!
- Beachten Sie die geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die nationalen Vorschriften des Verwenderlandes sowie betriebsinterne Arbeits- und Sicherheitsvorschriften während des Betriebes und der Wartung des Gerätes!
- Schalten Sie vor Arbeiten an dem System immer die Spannungsversorgung ab!
- Beachten Sie, dass Rohrleitungen und Ventile, die unter Druck stehen, nicht demontiert werden dürfen!
- Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigungen auszuschließen!
- Sorgen Sie nach Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung für einen definierten und kontrollierten Neustart des Prozesses!
- Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise entfällt jegliche Haftung unsererseits. Garantieansprüche auf Geräte und Zubehörteile können nicht geltend gemacht werden!







2.4. Schweißhinweise

Grundsätzlich sind Schweißarbeiten in Prozessanlagen zu vermeiden, in denen Control Units bereits installiert und angeschlossen sind. Sind Schweißarbeiten trotzdem erforderlich, sind die Geräte im Schweißbereich grundsätzlich zu erden.

2.5. Personen



- Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden!
- Das Fachpersonal muss eine spezielle Unterweisung über mögliche auftretende Gefahren erhalten sowie die in der Betriebsanleitung erwähnten Sicherheitshinweise kennen und beachten!
- Die Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur vom Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!

2.6. Gewährleistung

Dieses Dokument enthält keine Garantiezusagen. Wir verweisen auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen. Voraussetzung für die Garantie ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes unter Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.



Merke!

Die Gewährleistung gilt nur für die Control Unit. Es wird keine Haftung übernommen für Folgeschäden jeglicher Art, die durch Ausfall oder Fehlfunktion des Gerätes entstehen könnten.





2.7. Wichtige Sicherheitshinweise für AS-interface Netzwerke

Neben der Einhaltung der Installationsrichtlinien gemäß AS-i Spezifikation beachten Sie bitte die folgenden Hinweise!


2.7.1 Erdung

- Der PE Anschluss des AS-i Netzteiles (Schutzerde) muss (wenn vorhanden) geerdet werden.
- Der Symmetrierpunkt des AS-i Netzes (GND,Ground,Shield) ist mit der Anlagenmasse zu verbinden.
- Weder AS-i noch AS-i + dürfen geerdet werden.
- Der Einsatz von Erdschlusswächtern, Isolationsüberwachungsmodulen wird empfohlen.
 Der Einsatz von Überspannungsschutzmodulen wird empfohlen.

2.7.2. Netzaufbau und Spannungsversorgung


- Nur zertifizierte AS-i Netzteile verwenden.
- Ausgangsspannung 26,5 bis 31,6 VDC
- AS-i Netzteile liefern bis zu 8A.
- Der Spannungsabfall zwischen Netzteil und Busteilnehmer darf 3V nicht überschreiten. Ggf. ist das Netzteil näher an die Slaves zu setzen. Alternativ können Netzwerke mit Repeatern so erweitert werden, dass bis zu 3 Netzteile über den gesamten Bus verteilt werden können, siehe Abbildung.
- Ein AS-i Segment inklusive aller Stichleitungen darf nicht länger als 100 m sein.
- An jedem Repeater dürfen zusätzlich 100 m AS-i Kabel angeschlossen werden, wobei zwischen einem Slave und dem Master nicht mehr als 2 Repeater (max. 2 in Reihe geschaltet) gesetzt werden dürfen.
- In jedem Segment muss ein galvanisch getrenntes AS-i Netzteil angeschlossen werden.

Erweiterung mit Repeater





Erweiterung mit Repeater auf max 500 m (mittige Anordnung)



- AS-i Netzleitungen sollten getrennt von Energiekabeln und so kurz wie möglich gehalten werden.
- Externe Initiatoren sollten so nah wie möglich am Slave angeschlossen werden.
- Erdfreie Sensoren/Aktuatoren: Das Erden von galvanisch mit AS-i Potenzial verbundenen Peripheriegeräten ist nicht erlaubt. Es sollte im Sinne einer hohen Störunempfindlichkeit vermieden werden.

2.7.3. Auswahl des geeigneten Netzteiles:

Der max. Strombedarf im AS-i Netz (Summe aller Verbraucher) pro Segment muss kleiner sein als die zulässige Strombelastbarkeit des AS-i Netzteils (max. 90%).

- Der Strombedarf der einzelnen Slaves ergibt sich aus der Betriebsanleitung. Bei der Auslegung der Netzwerke kann ggf. ein Gleichzeitigkeitsfaktor einbezogen werden, ansonsten ist von einer max. Belegung, z.B. mit 62 Slaves auszugehen.
- Die AS-i Spannung muss am Ende eines jeden Segments unter Volllast innerhalb der Spezifikation 26,5 bis 31,6 V liegen.

2.7.4. Was ist beim Einsatz eines 8A-AS-i-Netzteils zu beachten?

Werden mehr als die üblichen 2 A Strom über die AS-i Leitung übertragen, dann müssen die folgenden Randbedingungen bei der Planung des Netzes beachtet werden:

- Der Spannungsabfall entlang der AS-i Leitung steigt an. Zur Orientierung: Werden 2 A über ein 100 m langes Kabel mit 1,5 mm Leiterquerschnitt übertragen, beträgt der Spannungsabfall ca. 5 V.
- Die Kontakte der Durchdringungstechnik sind nur für bestimmte maximale Dauerströme ausgelegt, die teilweise unter 8 A liegen. Prüfen Sie hierzu unbedingt das Herstellerdatenblatt.





2.7.5. Erhöhung der Störsicherheit

- Der Anschluss "Schirm" am AS-i Netzteil muss auf direktem Wege und mit guten HF Eigenschaften mit dem Potenzialausgleich der Maschine oder Anlage verbunden werden. Dies ist keine Erdungsmaßnahme aus Sicherheitsgründen, sondern eine Funktionserdung, damit die AS-i Leitung symmetrisch gegen Erde betrieben werden kann. Falls ein abgeschirmtes Kabel eingesetzt wird, ist der Kabelschirm dort ebenfalls und nur dort anzuschließen.
- Auch zu anderen elektrischen Störquellen (drehzahlgeregelte Antriebe, Schweißanlagen, etc.) sollte eine gute Symmetrie eingehalten werden. Die Verbindungsleitungen zwischen den aktiven Slaves (CU4, CU4plus, etc.) und den daran angeschlossenen Näherungsinitiatoren sollte auf max. 2 m begrenzt werden.
- Wo hohe elektrostatische Aufladungen zu befürchten sind (etwa Poliermaschinen, Spritzgussmaschinen, Wickelfolien für Kunststoffe, usw.), kann es erforderlich sein, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. Ableiter für statische Ladungen.


2.7.6. Darf das AS-i Kabel parallel zu Energieleitungen verlegt werden?

- Auch wenn die Kommunikation über das AS-i Kabel unempfindlich gegenüber EMV ist, sollte es dennoch getrennt von Leistungskabeln verlegt werden – und das auch im Schaltschrank.
- Maximale Abstände zu potenziellen Störquellen (z.B. Frequenzumrichter) sind einzuhalten.
- Jeder AS-i Strang sollte sein eigenes Kabel haben, d.h. AS-i Kabel sollten nicht mit anderen Kabeln in einem Sammelkabel verlegt werden.
- Wenn doch Einzeladern verlegt werden (z.B. im Schaltschrank), müssen immer parallele Adernpaare verlegt werden. Bei Standardlitzen müssen Einzeladern gemeinsam verlegt oder verdrillt werden.



3. **Allgemeines**

Bild 3.2.







Bild 3.2.1



3.1. Verwendungszweck

Die Control Unit CU4plus AS-i ist vorgesehen für die Ansteuerung von Prozessventilen in der nahrungsmittel-verarbeitetenden Industrie sowie angrenzenden Industriebereichen.

Die CU4plus AS-i arbeitet als Interface zwischen der Prozesssteuerung und dem Prozessventil und steuert die elektrischen und pneumatischen Signale.

Die pneumatische Ansteuerung der APV Ventile wird über die Elektromagnetventile vorgenommen. Die Control Unit überwacht die Ventilstellungen geöffnet und geschlossen mittels Sensoren. Über das Elektronikmodul werden die Schaltsignale aus der Steuerung aufbereitet und die entsprechenden Elektromagnetventile angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt über AS-interface Buskommunikation.

Über entsprechende Leuchtsignale in der Control Unit werden die Ventilzustände nach außen angezeigt.

3.2. Aufbau CU4plus AS-interface (Bild 3.2.)

Die Control Unit CU4plus AS-interface besteht aus folgenden Komponenten:

- 1. Control Unit Sockel mit integrierten Luftkanälen und elektrischen und pneumatischen Anschlussmöglichkeiten sowie Sichtfenster mit Typenschild.
- 2. 1 oder 3 Elektromagnetventile, zur Ansteuerung der Ventilantriebe sowie der Sitzanlüftungen bei Doppelsitzventilen.
- 1 Elektromagnetventil mit 1 NOT Logikelement zur Ansteuerung der Ventilantriebe.
- 3. Sensormodul mit integrierten Wegmesssystem zur Erfassung der Ventilstellung.
- Elektronikmodul zur elektrischen Versorgung, zur AS-i Kommunikation mit der Steuerung, der Auswertung der Rückmeldesignale und der Ansteuerung der Elektromagnetventile sowie der Ventilzustandsanzeige mittels LED.
- 5. Klemmring zur Befestigung von CU4 auf dem Adapter.
- Haube mit LED Optik.



Das bzw. die Kabel, mit denen die Magnetventile am Elektronikmodul angeschlossen sind, müssen durch die Kabelführung auf der Rückseite des Elektronikmoduls geführt werden (Bild 3.2.1).





3. Allgemeines

3.3. Funktion der einzelnen Komponenten

Der Anbau der Control Unit erfolgt über spezielle Adapter, welche für die unterschiedlichen Ventiltypen zur Verfügung stehen, siehe Kapitel 5. Adapter. Außen an der Control Unit befinden sich die Schnellsteckverbinder für die Zuluft sowie die Steuerluft zu den einzelnen Arbeitszylindern an den Ventilen. Bei der Control Unit für Ventile mit Drehantrieb wird die Steuerluft intern zum Antrieb übertragen. In der Zuluftversorgung der CU befindet sich ein wechselbarer Luftfilter. Beachten Sie unbedingt die erforderliche Druckluftqualität. Siehe **Kapitel 4.5.** Technische Daten.

Die Anzahl der in der CU4 montierten Elektromagnetventile richtet sich nach der Anzahl der anzusteuernden Ventilantriebe. Einsitzund Scheibenventile und Doppelsitzventile ohne Anlüftfunktion benötigen 1 Elektromagnetventil.

Control Units für Doppelsitzventile mit Anlüftfunktion sind mit 3 Elektromagnetventilen ausgerüstet. Zur manuellen Betätigung besitzen die Elektromagnetventile eine gut bedienbare und sichere Handbetätigung.

Das in der CU installierte Elektronikmodul hat die Aufgaben, die elektrischen Signale von der Steuerung zu verarbeiten, die Elektromagnetventile anzusteuern und die Rückmeldesignale auszuwerten. Desweiteren erfolgt über das Elektronikmodul die Anzeige und Meldung der Ventilstellungen sowie weitere Diagnosefunktionen.

Das Elektronikmodul ist das Interface zwischen Steuerung und den Aktuatoren bzw. Sensoren. Die Kommunikation wird über das Standard AS-Interface Busprotokoll nach Spezifikation V3.0 übertragen.

Die Ventilstellungserfassung wird mittels Linearsensor, welcher im Sensormodul integriert ist, realisiert.

Die Ansteuerung erfolgt über die auf der Ventilantriebsstange montierte Magnetschaltnocke. Der Messbereich des Linearsensor erfasst den gesamten Ventilhub. Mittels Teach-In Funktion werden die entsprechenden Positionen für geschlossene und geöffnete Ventilstellung erfasst und ggf. Anlüftpositionen permanent in dem Elektronikmodul abgespeichert. (siehe hierzu **Kapitel 7.3.** Teach-In Funktion)

Für Doppelsitzventile DA3+ mit aktiver Sitzanlüftungserfassung (SLD) sind neben dem in der CU integrierten Linearsensor zwei zusätzliche extern am Ventilantrieb installierten Näherungsinitiatoren notwendig. Die entsprechenden Signale des Linearsensors sowie der externen Näherungsinitiatoren werden in einer internen Logikschaltung ausgewertet und damit die entsprechenden Ventilstellungsmeldungen generiert. (siehe hierzu **Kapitel 6.7.** Datensignale, AS-i Kommunikation)

Bei der D4 Ventil-Baureihe sind, zusätzlich zu dem in der Control Unit integrierten Linearsensor 1 oder 2, interne Hall Sensoren am CU4 Feedback Tower installiert.





3. Allgemeines

3.3. Funktion der einzelnen Komponenten

Auf der Vorderseite des Elektronikmoduls befinden sich die Leuchtdioden, deren Signale über optische Fenster in der Haube der Control Unit gut sichtbar nach außen angezeigt werden. Neben der geöffneten und geschlossenen Ventilstellung werden das Vorhandensein der Betriebsspannung sowie div. Diagnoseinformationen angezeigt. Detaillierte Informationen finden Sie unter Kapitel 6.6. LED Anzeigen.

Die gesamte Control Unit ist nach dem modularen Baukastenprinzip aufgebaut. Durch Wechseln des Elektronikmoduls kann die Art der Ansteuerung geändert werden, z.B. von direkter Ansteuerung Direct Connect zur Kommunikation mit AS-interface.




Merke: Hierdurch ändert sich auch die Verkabelung.





4.1. Luftanschluss für Ventile mit Drehantrieben




4.1.1. Funktion

CU41plus-T AS-i

Ausführung für Ventile mit Drehantrieb, wie z.B. Scheibenventile

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Bohrung zur Übergabe der Steuerluft zum Drehantrieb
- A1 Abluft mit Geräuschschalldämpfer

4.2. Luftanschlüsse für Sitzventile und Doppelsitzventile



4.2.1. Funktion

CU41plus-S AS-i

Ausführung für Sitzventile

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Steuerluftanschluss für Hauptantrieb
- A1 Abluft mit Geräuschschalldämpfer

CU41Nplus-S AS-i

Ausführung mit NOT-Element für Sitzventile

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Steuerluftanschluss für Hauptantrieb
- **N** Steuerluftanschluss zur federseitigen Unterstützung des Antriebs mittels Druckluft über NOT Element
- A1 Abluft mit Geräuschschalldämpfer

CU41plus-M AS-i

Ausführung für DE3 Doppelsitzventile ohne Anlüftung

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Steuerluftanschluss für Hauptantrieb
- A1 Abluft mit Geräuschschalldämpfer

CU43plus-M AS-i


Ausführung für DA3+ Doppelsitzventile mit Anlüftung

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Steuerluftanschluss für Hauptantrieb
- Y2 Steuerluftanschluss für Anlüftantrieb der oberen Sitzanlüftung
- Y3 Steuerluftanschluss für Anlüftantrieb der unteren Sitzanlüftung
- A1/A2 Abluft mit Geräuschschalldämpfer





4.2.1. Funktion



AIR IN

CU41plus-D4-V1-V2

Ausführung für D4 Doppelsitz Mix Proof Ventile ohne Anlüftung

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Steuerluftanschluss für Hauptantrieb
- A1 Abluft mit Geräuschschalldämpfer

CU43plus-D4-V1-V2

Ausführung für D4 SL, DA4 Doppelsitz Mix Proof Ventile with Anlüftung

- P Luftversorgung mit integriertem Partikelfilter
- Y1 Steuerluftanschluss für Hauptantrieb
- Y2 Steuerluftanschluss für Anlüftantrieb der oberen Sitzanlüftung
- Y3 Steuerluftanschluss für Anlüftantrieb der unteren Sitzanlüftung
- A1/A2 Abluft mit Geräuschschalldämpfer





4.3. Sicherheitsventil

Im Sockel der Control Unit befindet sich ein Sicherheitsventil. Dieses verhindert einen unzulässigen Druckaufbau im Inneren der Control Unit.

Das Sicherheitsventil entlüftet bei Bedarf in den Zwischenraum des Control Unit Sockels und des Adapters.



Das Sicherheitsventil darf auf keinen Fall mechanisch blockiert werden.






4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.1. CU41plus AS-interface

(internes Wegmesssystem)

Ventiltypen: SW4, MS4, SV1, SVS1








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.2. CU41Nplus AS-interface (internes Wegmesssystem)

Ventiltypen: SD4








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.3. CU43plus AS-interface für DA3+SLD Doppelsitzventil (internes Wegmesssystem

und 2 externe Näherungsinitiatoren)








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.4. CU41plus-D4-V1 für D4 Doppelsitz Mix Proof Ventile








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.4. CU41plus-D4-V2 für D4 Doppelsitz Mix Proof Ventile








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.5. CU43plus-D4-V1 für D4 SL / PMO Doppelsitz Mix Proof Ventile








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.5. CU43plus-D4-V2 für D4 SL / PMO Doppelsitz Mix Proof Ventile








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.6. CU43plus-D4-V1 für DA4 Doppelsitz Mix Proof Ventile








4.4. Funktionsbeschreibung - Blockschaltbild



4.4.6. CU43plus-D4-V2 für DA4 Doppelsitz Mix Proof Ventile







4.5. Technische Daten/Normen

Material: PA6.6/PA12

Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C, -4 bis +158 °F

EU: EMC 2014/30/EU (89/336/EEC)

Normen und Umweltprüfungen:

Schutzart IP 67 EN60529/entspricht

NEMA 6

EMV Störfestigkeit EN61000-6-2 EMV Störaussendung EN61000-6-4 AS-interface Zertifizierung nach

Spezifikation V3.0

Vibration/Schwingung EN60068-2-6

Sicherheit von Maschinen DIN EN

ISO 13849-1

Luftschlauch: 6 mm / ½" OD

Druckbereich: 6–8 bar

Druckluftqualität: Qualitätsklasse nach DIN ISO 8573-1

- Feststoffteilchengehalt: Qualitätsklasse 3, max. Größe der

Partikelteilchen per m³ 10000 von 0,5µm <d<1,0µm 500 von 1,0µm <d<5,0µm

- Wassergehalt: Qualitätsklasse 3,

max. Taupunkttemperatur -20 °C Bei Installationen bei niedrigeren Temperaturen oder in größerer Höhe sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Drucktaupunkt entsprechend zu reduzieren.

- Ölgehalt: Qualitätsklasse 1,

max. 0,01 mg/m³

Das verwendete Öl muss mit Polyurethan-Elastomer-Werkstoffen kompatibel sein. Drosselventile



4. Mechanik und Pneumatik

4.6. Elektromagnetventile

Im Sockel der Control Unit sind bis max. 3 Elektromagnetventile montiert. Die 3/2 Wege Elektromagnetventile sind über angegossene Kabel und Steckverbinder mit dem Elektronikmodul verbunden.

Ansteuerung: PWM Signal

Handbetätigung: Dreh-Schalter am Ventil

4.7. Drosselfunktion

Die Arbeitsgeschwindigkeit des Ventilantriebes kann variiert bzw. reduziert werden. Die ist ggf. notwendig um den Schaltvorgang des Ventils zu verlangsamen und somit Druckschläge in der Rohrleitungsinstallation zu vermeiden. Dazu kann die Zu- und Abluft des **1. Elektromagnetventils** über Drosselschrauben, die jeweils im Interface des Magnetventils angeordnet sind, eingestellt werden. Durch Drehen der Schrauben entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Zuluft und Abluft gedrosselt.

4.8. NOT Element

Durch den Einbau des logischen NOT Elements kann die Schließkraft des Ventilantriebs durch zusätzliche Druckluft erhöht werden. Die Druckluft wird vom NOT Element über ein externes Druckreduzierventil (max. 5 bar) auf die Federseite des Ventilantriebs geleitet.

Das Druckreduzierventil ist auf 5 bar fest eingestellt.



Merke:

Der Luftanschluss des NOT Elements ist mit einem integrierten Rückschlagventil ausgerüstet.

Der Luftschlauch muss bis zum Anschlag in den Luftanschluss eingeschoben werden, um das Rückschlagventil zu öffnen.

Das NOT Element wird ebenfalls bei Luft/Luft – Antrieben eingesetzt.





5. Adapter

Adapter für verschiedene Prozessventile

5.1. Ventile mit Drehantrieb, z.B. Scheibenventil



5.2. Einsitzventile



5.3. Doppelsitz Mix Proof Ventile DE3, DA3+



5.4. Doppelsitz Mix Proof Ventile D4, D4 SL, DA4





6.1. Funktion/Blockschaltbild


Die Control Unit CU4plus AS-i ist ein Slave für das Feldbussystem AS-interface nach Spezifikation V3.0. Das Profil ist S-7.A.*.E (3 Ausgänge und 2/4 Eingänge).

Die CU4plus AS-i ist für den erweiterten Adressbereich ausgelegt. Mit diesen Geräten im erweiterten Adressbereich sind bis zu 62 Slaves (früher als 2.1 bekannt) an einem AS-interface-Strang anschließbar (Achtung: Summenstromaufnahme bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen!).

Bei der CU4plus AS-i kann die Energieversorgung der Steuerventile über den AS-i Bus oder über separate Hilfsenergieleitungen realisiert werden. Damit ist es möglich, eine NOTAUS-Funktion zu realisieren: Wenn die Hilfsspannung mit konventionellen Mitteln sicher abgeschaltet wird, dann wird den Steuerventilen die elektrische Energie entzogen und sie fallen in eine sichere Position. Die Funktion der Eingänge bleibt auch bei abgeschalteter Hilfsenergie erhalten.

Die Ansteuerung der Elektromagnetventile erfolgt energiesparend über PWM Signale.

6.1.1. CU43plus AS-i SLD









6.1. Funktion/Blockschaltbild

6.1.2. CU41plus-D4-V1 CU43plus-D4-V1



6.1.2. CU41plus-D4-V2 CU43plus-D4-V2






6.1. Funktion/Blockschaltbild


6.1.3. Standard Funktion

Spannungsversorgung der Elektromagnetventile über AS-i Bus



6.1.4. Safety Stop Funktion

Spannungsversorgung der Elektromagnetventile über zusätzliche Hilfsenergie







6.2. Funktionsbeschreibung der Anschlüsse - Version V1

Terminal	Designation	Functional Description
1	AS-i +	Anschluss AS-i Netzwerk
2	AS-i -	Anschluss AS-i Netzwerk
3	Z +	Brücke Z+ / PELV E+ (bei Energieversorgung für Elektromagnetventile über AS-i Bus)
4	Z -	Brücke Z- / PELV E - (bei Energieversorgung für Elektromagnetventile über AS-i Bus)
5	PELV E+	separate Hilfsenergie PELV 24VDC + (nur bei NOT AUS Funktion)
6	PELV E-	separate Hilfsenergie PELV 24VDC - (nur bei NOT AUS Funktion)
7	5 VDC	Spannungsversorgung für Näherungsinitiatoren
8	Sensor 3	Signal Sensor 3 (Auswertung in Logiktabelle für entsprechenden Ventiltyp)
9	GND	Massepotenzial für Sensorspannungsversorgung
10	5 VDC	Spannungsversorgung für Näherungsinitiatoren
11	Sensor 4	Signal Sensor 4 (Auswertung in Logiktabelle für entsprechenden Ventiltyp)
12	GND	Massepotenzial für Sensorspannungsversorgung
Linearsensor		Linearsensor zur Ventilstellungserfassung (nur für geeigneten SPX FLOW Sensor!)
Y1		Elektromagnetventil 1 (Hauptventil)
Y2		Elektromagnetventil 2 (obere Sitzanlüftung)
Y3		Elektromagnetventil 3 (untere Sitzanlüftung)
Р		Optionaler Anschluss Drucksensor
Service Port		Anschluss Serial/USB Konverter für CU4plus Toolbox Software

6.2. Funktionsbeschreibung der Anschlüsse - Version V2

Terminal	Designation	Functional Description
1	AS-i +	Anschluss AS-i Netzwerk
2	AS-i -	Anschluss AS-i Netzwerk
3	Z +	Brücke Z+ / PELV E+ (bei Energieversorgung für Elektromagnetventile über AS-i Bus)
4	Z -	Brücke Z- / PELV E - (bei Energieversorgung für Elektromagnetventile über AS-i Bus)
5	PELV E+	separate Hilfsenergie PELV 24VDC + (nur bei NOT AUS Funktion)
6	PELV E-	separate Hilfsenergie PELV 24VDC - (nur bei NOT AUS Funktion)
7	5 VDC	Spannungsversorgung für Näherungsinitiatoren
8	kein Sensor	
9	GND	Massepotenzial für Sensorspannungsversorgung
10	5 VDC	Spannungsversorgung für Näherungsinitiatoren
11	Sensor 4	Linearsensor zur Ventilstellungserfassung (nur für geeigneten SPX FLOW Sensor!)
12	GND	Massepotenzial für Sensorspannungsversorgung
Linearsensor		Linearsensor zur Ventilstellungserfassung (nur für geeigneten SPX FLOW Sensor!
Y1		Elektromagnetventil 1 (Hauptventil)
Y2		Elektromagnetventil 2 (obere Sitzanlüftung)
Y3		Elektromagnetventil 3 (untere Sitzanlüftung)
Р		Optionaler Anschluss Drucksensor
Service Port		Anschluss Serial/USB Konverter für CU4plus Toolbox Software





6.3. Technische Daten / AS-interface

AS-interface Profil: S-7.A.*.E

Erweiterter Adressiermodus: wird unterstützt

Serieller Kommunikationsmodus: nein

Verpolschutz: vorhanden
Anzeige "Power": LED 3 (grün)
Anzeige "Fault": LED 4 (rot)
AS-interface Spannungsbereich: 26,5...31,6 V

Externe Spannungsversorgung

PELV 24 VDC
Max. Stromaufnahme: 100 mA
(bei Versorgung der Aktuatoren aus Hilfsenergie)

150 mA

(bei Versorgung der Aktuatoren aus AS-interface)

Einschaltverzögerungszeit: < 1 s **AS-interface Spezifikation**: V3.0

Versorgung der Elektromagnetventile: PWM Signal aus

Elektronikmodul

Kurzschlussschutz: ja **Überlastschutz:** 100 mA **Induktionsschutz:** ja

Statusanzeige der Ausgänge: LED auf Platine

Zeitkonstante des Watchdogs: --- (Watchdog nicht aktiviert)

Ein Kurzschluss bzw. eine Überlast der Aktuatorversorgung oder ein Kabelbruch an den Ventilen wird dem Master über das Peripheriefehlerbit signalisiert (nur Profil S-7.A.*.E). Gleichzeitig blinkt die LED 3/4 gemäß AS-interface Spezifikation im Wechsel rot/grün.

Versorgung der Sensoren: 5 VDC, 4,75...5,25V (Summe

aller Ströme < 40mA)

Vorsicht! Die Sensoreingänge und

die Peripherieversorgung dürfen nicht mit Anlagen-GND

verbunden sein.

Anschlussklemmen: Leiterguerschnitt 0,5–1,5 mm²

(mit Aderendhülse) entspricht

AWG 20-16

AS-interface Kommunikation / Daten: siehe 6.7.



6.4. Anschlussmöglichkeiten

Sensoren zur Erfassung der Ventilstellung:

Interne Sensoren: Interner Linearsensor SPX FLOW

Type, Schaltabstand nach SPX FLOW

Spezifikation

Interne Hall Sensoren: "magnetischer Hall Sensor"

SPX FLOW UB 4.75 - 5.25 VDC Schaltabstand nach SPX FLOW

Spezifikation

Externe Sensoren: Induktive Näherungsinitiatoren


APV UB 4,75-5,25 VDC

Schaltabstand nach SPX FLOW

Spezifikation

6.5. LED Anzeigen

Die Bedeutungen der verschiedenen Farben der LED Anzeige sind in der Tabelle 6.5.1. LED Anzeigen / Leuchtanzeigen beschrieben.







6.5.1. LED Anzeigen / Leuchtanzeigen				
LED 1	EMV 2 / Obere Sitzanlüftung	Blau, 1 Blink		EMV 2 angesteuert oberer Sitz * angelüftet
LEDI	EMV 3 / Untere Sitzanlüftung	Blau, 2 Blink	••••	EMV 3 angesteuert unterer Sitz * angelüftet
LED 2	EMV 1 / Hauptventil	Blau, Dauerlicht		Hauptventil angesteuert
		Grün, Dauerlicht		Betriebsspannung OK, kein Fehler - AS-i Statusmeldung
	Power und Diagnose	Rot, Grün Blink		Peripheriefehler (Kurzschluss, Überlast, Drahtbruch) - Teach-In angefordert, Flash Daten Fehler, Ventilfehler, falsche Anzahl von Ventilen, Überlastung der Sensorspannungsversorgung
LED 3/4		Rot Dauerlicht		AS-i Kommunikationsfehler - kein Datenaustausch mit Master - Master im Stop Mode - Slave kann Masterbefehle nicht lesen - Master im Protect Mode und Slave nicht im Protect Mode
		Grün, Blink		AUX Spannung fehlt (entweder PELV anschließen oder Brücke Z/PELV)
		Grün, Dauerlicht Rot, Blink = rot-gelb Blink		Slave Adresse = 0
		Rot, Blink		Doppeladressierung erkannt
LED 5	Ventil geschlossen	Orange, Dauerlicht		Ventil geschlossen
LED 6	Ventil offen	Grün, Dauerlicht		Ventil geöffnet
LED 7	Drucksignal (optional)			
LED 8	Service Request	Gelb, Dauerlicht		Service Request steht an
LED 9	Teach In	Rot, Dauerlicht Blink		Teach-In läuft Teach-In angefordert
LED Y1	Elektromagnetventil 1	Dauerlicht		angesteuert
LED Y2	Elektromagnetventil 1	Dauerlicht		angesteuert
LED Y3	Elektromagnetventil 1	Dauerlicht		angesteuert

^{*} Abhängig vom eingestellten Mode!





6.6. Einstellen der Ventilprofile

Das Einstellen der Ventilprofile erfolgt mit der Service Software CU4plus Toolbox (siehe Betriebsanleitung CU4plus Toolbox). Für unterschiedliche Prozessventile stehen unterschiedliche Logikprofile zur Verfügung. Diese unterscheiden sich nach Erfassung der Rückmeldung und dem Logikprofil des Ventils.

Ventilprofile:

Ventilprofil	Ventilwegmesssystem	Toleranzband	Ventilgrundstellung NO/NC	Ventilstellungs- anzeige invertieren	Anzahl der EMV
Mix Proof Ventil mit Sitzanlüft-Erkennung (SLD)	Interner Linearsensor und 2 externe Näherungsinitatoren	fest eingestellt +/- 1mm	nur NC	möglich	immer 3
Mix Proof Ventil mit Sitzanlüft-Erkennung (SLD) CU3 komp.Mode	Interner Linearsensor und 2 externe Näherungsinitatoren	fest eingestellt +/- 1mm	nur NC	möglich	immer 3
Sitz- / Scheiben-ventil mit interner Rückmeldung	Interner Linearsensor	+/-1 mm +/- 3 mm +/-5 mm	NC / NO	möglich	wahlweise 1,2,3
Mix Proof - / Sitz-Ventil mit externer Rückmeldung	Externe Näherungsinitiatoren	nicht verfügbar	NC / NO	möglich	wahlweise 1,2,3
V1 - Mix Proof Ventil D4	Interner Linearsensor und 1 Hall Sensor	fest eingestellt +/- 1 mm	nur NC	möglich	immer 1
V1 - Mix Proof Ventil D4 SL/PMO	Interner Linearsensor und 2 Hall Sensoren	fest eingestellt +/- 1 mm	nur NC	möglich	immer 3
V1 - Mix Proof Ventil DA4	Interner Linearsensor und 2 Hall Sensoren	fest eingestellt +/- 1 mm	nur NC	möglich	immer 3
V2 - Mix Proof Ventil D4	2 interne Linearsensoren	fest eingestellt +/- 1 mm	nur NC	möglich	immer 1
V2 - Mix Proof Ventil D4 SL/PMO	2 interne Linearsensoren	fest eingestellt +/- 1 mm	nur NC	möglich	immer 3
V2 - Mix Proof Ventil DA4	2 interne Linearsensoren	fest eingestellt +/- 1 mm	nur NC	möglich	immer 3

Ventilgrundstellung: Hier kann je nach Ventiltyp die

Grundstellung NC/NO eingestellt werden.

Toleranzband: Auswahl nach Ventiltyp,

(siehe Kapitel 7.2)

Ventilstellungsanzeige: LED kann invertiert werden, z.B. zur

Anpassung an Ventiltyp

Auslieferungszustand: Profil Mixproof valve with seat lift detection

(SLD) ist eingestellt.

AS-i Adresse: 0 LED 4(rot) ON Eingestellte Ventilcharakteristik: Logikprofil 1, für DA3+

mit SLD

Teach-In: CU wartet auf Teach-In mit

Ventil, LED 3-6 blinken

Einstellungen / Änderungen der Ventilprofile erfolgt über ToolBox Software (siehe Manual Toolbox).



6.7. AS-Kommunikation / Datensignale

6.7.1. Einsitz - / Scheibenventil mit interner Rückmeldeerkennung

NC - federschließend

Anwendung: Einsitz - / Scheibenventil mit interner Rückmeldeerkennung (SW4, SD4, MS4, SVS, SV, etc.)

AS-i Kommunikation Input Daten / IDI	Ventilzustand	Sensor 1	Sensor 2
		Signal generiert durch Teach-In (Position des Wegsensors)	Signal generiert durch Teach-In (Position des Wegsensors)
DI0	geschlossen	1	0
DI1	offen	0	1
DI2	nicht belegt	1	1
DI3	nicht belegt	1	1
AS-i Kommunikation Input Daten / ODI	EMV 1 Main	EMV 2	EMV 3
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1
DO3	nicht belegt	nicht belegt	nicht belegt

NO - federöffnend

Anwendung: Einsitz - / Scheibenventil mit interner Rückmeldeerkennung (SW4, SD4, MS4, SVS, SV, etc.)

AS-i Kommunikation Input Daten / IDI	Ventilzustand	Sensor 1	Sensor 2
		Signal generiert durch Teach-In (Position des Wegsensors)	Signal generiert durch Teach-In (Position des Wegsensors)
DI0	geschlossen	0	1
DI1	offen	1	0
DI2	nicht belegt	1	1
DI3	nicht belegt	1	1
AS-i Kommunikation Input Daten / ODI	EMV 1 Main	EMV 2	EMV 3
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1
DO3	nicht belegt	nicht belegt	nicht belegt





6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.2. Mix Proof Doppelsitzventile mit Erkennung der Sitzanlüftung (DA3+ SLD)

NC - federschließend

Anwendung: Doppelsitzventile mit Erkennung der Sitzanlüftung (SLD Seat Lift Detection)

AS-i Kommunikation Input Daten / IDI	Ventilzustand	Sensor 4	Sensor 3	Sensor 2	Sensor 1
		externer Initiator	externer Initiator	Signal generiert durch Teach-In, (Position des Wegsensors)	Signal generiert durch Teach-In, (Position des Wegsensors)
DI0	geschlossen	1	1	0	1
DI1	offen	0	0	1	0
DI2	Sitzanlüftung oben	0	1	0	1
DI3	Sitzanlüftung unten	1	1	0	0

Das entsprechende AS-i Signal für die Ventilstellung wird über logische Kombinationen der 4 Sensorsignale innerhalb der CU generiert. Die Ventilstellung wird direkt über die IDI AS-i Signale angezeigt. - Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich!

AS-i Kommunikation Input Daten / ODI	EMV 1 Main	EMV 2 Anlüftung oben	EMV 3 Anlüftung unten
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1
DO3	nicht belegt	nicht belegt	nicht belegt

Beim Austausch einer CU3 Control Unit benutzen Sie bitte das Profil: Doppelsitzventile mit Erkennung der Sitzanlüftung (SLD Seat Lift Detection) CU3 kompatibler Mode (alle Signale ähnlich CU3) - siehe bitte Betriebsanleitung APV CU3 Control Unit.





Rückmelde-

magnet M1

Rückmelde-

magnet M2


6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.3. Mix Proof Ventil D4 - V1

Betrieb	Haupthub nach unten	
---------	---------------------	--

Haupthub	Bewegungsrichtung der Rückmeldemagnete:
	nach unten



AS-i Input Ventilstatus		Linearsensor /	(Teach Daten)	Interne Hal	Toleranz-	
Daten		Sensor Signal S1	sensor signal S2	sensor signal S3	Sensor Signal S4	band
DI0	geschlossen	1	0	not used	0	+1 mm, -1 mm
DI1	geöffnet	0	0	not used	1	+1 mm, -1 mm
DI2						
DI3						

AS-i Output Daten	EMV 1 Main	solenoid 1 upper seat lift	solenoid 1 lower seat lift
DO0	1	0	0
DO1			
DO2			






6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.3. Mix Proof Ventil D4 - V2

Betrieb	Haupthub nach unten	
---------	---------------------	--

Haupthub	Bewegungsrichtung der Rückmeldemagnete:
	nach unten



AS-i Input	Ventilstatus	Linearsensor 2	/ (Teach Daten)	Linearsensor 1	tolerance	
Daten		sensor signal S1	sensor signal S2	sensor signal S3	sensor signal S4	band
DI0	geschlossen	1	0	not used	0	+1 mm, -1 mm
DI1	geöffnet	0	0	not used	1	+1 mm, -1 mm
DI2						
DI3						

AS-i Output Daten	EMV 1 Main	solenoid 1 upper seat lift	solenoid 1 lower seat lift
DO0	1	0	0
DO1			
DO2			





Rückmelde-

magnet M1

Rückmelde-

magnet M2


6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.4. Mix Proof Ventil D4 SL / PMO - V1

Betrieb	Haupthub nach unten	
	Anlüftung oben - nach oben	
	Anlüftung unten - nach unten	

Haupthub	Bewegungsrichtung der Rückmeldemagnete:
	nach unten



AS-i Input	Ventilstatus	Linearsensor /	(Teach Daten)	Interne Hall Sensoren		Toleranz-
Daten		Sensor Signal S1	Sensor Signal S2	Sensor Signal S3	Sensor Signal S4	band
DI0	geschlossen	1	0	1	0	+1 mm, -1 mm
DI1	geöffnet	0	0	0	1	+1 mm, -1 mm
DI2	Anlüftung oben	0	1	1	0	+1 mm, -1 mm
DI3	Anlüftung unten	1	0	0	0	+1 mm, -1 mm

AS-i Output Daten	EMV 1 Main	EMV 2 Anlüftung oben	EMV 3 Anlüftung unten
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1





magnet M1

magnet M2


Elektronikmodul 6.

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.4. Mix Proof Ventil D4 SL / PMO - V2

Betrieb	Haupthub nach unten	
	Anlüftung oben - nach oben	
	Anlüftung unten - nach unten	

Haupthub	Bewegungsrichtung der Rückmeldemagnete:
	nach unten



AS-i Input	Ventilstatus	Linearsensor 2	/ (Teach Daten)	Linearsensor 1 / (Teach Daten)		Toleranz-
Daten		Sensor Signal S1	Sensor Signal S2	Sensor Signal S3	Sensor Signal S4	band
DI0	geschlossen	1	0	1	0	+1 mm, -1 mm
DI1	geöffnet	0	0	0	1	+1 mm, -1 mm
DI2	Anlüftung oben	0	1	1	0	+1 mm, -1 mm
DI3	Anlüftung unten	1	0	0	0	+1 mm, -1 mm

AS-i Output Daten	EMV 1 Main	EMV 2 Anlüftung oben	EMV 3 Anlüftung unten
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1





Rückmelde-

magnet M1

Rückmelde-

magnet M2


6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.5. Mix Proof Ventil DA4 - V1

Betrieb	Haupthub nach unten	
	Anlüftung oben - nach oben	
	Anlüftung unten - nach unten	

Haupthub	Bewegungsrichtung der Rückmeldemagnete:
	nach unten



AS-i Input Daten	Ventilstatus	Linearsensor / (Teach Daten)		Interne Hall Sensoren		Toleranz-
		Sensor Signal 1	Sensor Signal S2	Sensor Signal S3	Sensor Signal S4	band
DI0	geschlossen	1	0	0	0	+1 mm, -1 mm
DI1	geöffnet	0	0	0	1	+1 mm, -1 mm
DI2	Anlüftung oben	0	1	0	0	+1 mm, -1 mm
DI3	Anlüftung unten	1	0	1	0	+1 mm, -1 mm

AS-i Output Daten	EMV 1 Main	EMV 2 Anlüftung oben	EMV 3 Anlüftung unten
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1






6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.5. Mix Proof Ventil DA4 - V2

Betrieb	Haupthub nach unten	
	Anlüftung oben - nach oben	
	Anlüftung unten - nach unten	

Haupthub	Bewegungsrichtung der Rückmeldemagnete:
	nach unten



AS-i Input	Ventilstatus	Linearsensor 2 / (Teach Daten)		Linearsensor 1 / (Teach Daten)		Toleranz-
Daten		Sensor Signal 1	Sensor Signal S2	Sensor Signal S3	Sensor Signal S4	band
DI0	geschlossen	1	0	0	0	+1 mm, -1 mm
DI1	geöffnet	0	0	0	1	+1 mm, -1 mm
DI2	Anlüftung oben	0	1	0	0	+1 mm, -1 mm
DI3	Anlüftung unten	1	0	1	0	+1 mm, -1 mm

AS-i Output Daten	EMV 1 Main	EMV 2 Anlüftung oben	EMV 3 Anlüftung unten
DO0	1	0	0
DO1	0	1	0
DO2	0	0	1



6. Elektronikmodul

6.7. AS-i Kommunikation / Datensignale

6.7.6. AS-i Parameter Daten / Status / Diagnose

AS-i Parameter Daten (invertiert)			
Inputs		Outputs	
PI3	nicht belegt	PO3	nicht belegt
PI2	Teach mode	PO2	nicht belegt
PI1	Aux. Voltage	PO1	nicht belegt
PI0	Service requ.	PO0	nicht belegt

AS-i Status		
Inputs		
S3	EEPROM error	
S2	Automatic "unique" duplicate address detection	
S1	Periphery fault	
S0	Address not permanently stored	

AS-i diagnosis		
Inputs		
Air pressure availe		ed
1	Teach-in-successfully completed	

ToolBox Service & Maintenance Software for APV Control Unit CU4plus AS-interface / Direct Connect

PROTECTION OF THE PROPERTY OF

6.8. Service und Maintenance Software CU4plus Toolbox

Zur Parameterisierung der CU4plus AS-I steht die Software CU4plus Toolbox zur Verfügung.

Das Toolbox Kit mit entsprechendem USB/seriellem Kabel kann bei SPX Flow unter der Artikelnummer H333470 bezogen werden.

Die jeweils aktuelle Version der Toolbox Software ist vom SPX Flow F&B Sharepoint verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im SPX Flow Vertrieb.

Diese Software ist vorgesehen für die PC - Betriebssysteme Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.
Nach Installation der CU4plus Toolbox wird die entsprechende Control Unit mittels Adapterkabel mit dem PC verbunden.

Die einzelnen Funktionen sind in der Betriebsanleitung der CU4plus Toolbox beschrieben.



7. Ventilstellungsmeldung

7.1. Kontinuierlich messendes Ventilwegmesssystem


Zur internen Erfassung der Ventilstellungsmeldung wird ein kontaktlos arbeitender Linearsensor eingesetzt, welcher durch die auf der Ventilstange montierte Magnetschaltnocke betätigt wird. Der nominale Messbereichs dieses Meßsystems beträgt 0-72mm. relative Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm.

Innerhalb dieses Messbereichs werden mittels Teach-In Funktion die entsprechenden Positionen für geschlossene und geöffnete Ventilstellung, sowie ggf. Anlüftpositionen generiert und in der Elektronik permanent abgespeichert.

7.2. Toleranzband des Ventilwegmesssystems

Das Toleranzband des Ventilwegmesssystems beschreibt den aktiven Messbereich in dem die entsprechende Rückmeldeinformation, geschlossene oder geöffnete Ventilstellung, gemeldet wird. Für unterschiedliche Prozessventile stehen unterschiedliche Toleranzbänder zur Verfügung. Die Einstellung erfolgt über die ToolBox Software.

Toleranzband	Ausgabe der Rückmeldesignale im Bereich	Empfehlung für Ventiltype
T1	+/- 1 mm	z. B. DA3+, D4, D4 SL / PMO, DA4
T2	+/- 3 mm	z. B. SW4, MS4
T3	+/- 5 mm	z. B. SV, SVS, DKR






7. Ventilstellungsmeldung

7.3. Einstellung der Ventilstellungsmeldungen / Teach-In

Das kontinuierlich messende Ventilwegmesssystem wird über eine Referenz-Ventilbewegung angelernt.

Dabei werden die jeweiligen Positionen für geschlossene und geöffnete Ventilstellung, sowie für weitere Ventilstellungen, z.B. Sitzanlüftung, angefahren und die entsprechende Position des Sensorsystems permanent im Speicher des Elektronikmodules abgelegt. Dieser Vorgang wird Teach-In genannt.

Der Teach-In wird mittels Teach-In Taste am Elektronikmodul gestartet, hierfür muss die Taste 3s dauerhaft gedrückt sein. Nach dem Start des Teach-In leuchtet LED 9 und das Ventil fährt in die entsprechenden Endstellungen und wieder zurück in Grundstellung und die Positionen der entsprechenden Ventilstellungen sind abgespeichert.



Anzeige	Status	Aktion
LED 3-6,9 blink	Auslieferungszustand Warten auf Teach-In	Teach-In starten Teach-In Taste für min. 3s drücken
LED 9 OFF LED 3/4 blink Teach-In aktiv		Abwarten Ventil nicht über SPS ansteuern
LED 9 OFF Erfolgreicher Teach		Ventil kann über SPS angesteuert werden
LED 9 ON	Ventil Service durchgeführt	Teach-In starten / Teach- In Taste 3s drücken
LED 9 blink	Teach-In nicht erfolgreich, Wiederholung nötig Mögliche Ursachen für Teach-In Fehler: Druckluft fehlt Spannungsversogung fehlt Schaltlogik passt nicht zum Ventil	Teach-In starten / Teach- In Taste 3s drücken





7. Ventilstellungsmeldung

7.3.1. Vor dem Teach-In zu beachten:

Entsprechende Schaltnocke ist auf der Ventilzugstange montiert.





Merke! Vorsicht!

Die Schaltnocke ist nicht identisch mit der Standard-CU-Schaltnocke!

- Control Unit CU4plus AS-i ist ordnungsgemäß auf dem Ventil installiert.
- Ventil ist ordnungsgemäß im Prozess installiert.
- Ventil ist nicht manuell oder über SPS angesteuert.
- Steuerluft ist angeschlossen (entsprechend Vorgaben siehe technische Daten **Kapitel 4.5.**).
- Nominaler Ventilhub nicht eingeschränkt, z.B. durch stückige Produkte im Ventil.
- Ausgewählte Schaltlogik entspricht dem installierten Prozessventil (Einstellung erfolgt über CU4plus Toolbox Software, Auslieferungszustand ist Schaltlogik für DA3+ SLD).

Bei der Teach-In Funktion wird das Ventil angesteuert und durchfährt selbständig alle Schaltstellungen.

Nach einer Wartung des Ventils ist das Teach-In sicherhaltshalber zu wiederholen!



Vorsicht!


Bei Nichtbeachtung kann es zu Prozessstörungen, Produktverlust, Produktvermischung oder Personenschäden kommen!

7.4. Verwendung von externen Sensoren

Für Doppelsitzventile mit aktiver Sitzanlüftungserfassung (SLD) werden 2 zusätzliche Näherungsinitiatoren benötigt, welche im Antriebsbereich des entsprechenden DA3+ Ventils montiert und am Elektronikmodul der CU4plus AS-i angeklemmt werden.



8.1. Ventile mit Drehantrieb, z. B. Scheibenventil





Vorsicht!

Der Dauermagnet ist aus zerbrechlichem Material und muss vor mechanischer Beanspruchung geschützt werden. – Bruchgefahr! Die Magnetfelder können Datenträger beschädigen oder löschen, sowie elektronische und mechanische Komponenten beeinflussen.

Montage der Control Unit auf dem Ventil

- Montage des Adapters auf dem Drehantrieb. Befestigung mittels 3 Schrauben. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der O-Ringe auf der Unterseite des Adapters und in der Nut vom Luftübergabezapfen.
- **2.** Schaltnocke mit Schaftstangenverlängerung anbringen, mit Loctite mittelfest sichern und festschrauben.
- **3.** Control Unit über die Schaltnocke auf dem Adapter aufsetzen. Zentrierung beachten!
- **4.** Klemmringe anlegen und mit den Schrauben befestigen.





8.1.1. Pneumatischer Anschlus

Zuluft:



Vorsicht! Vor Anschluss des Luftschlauches Druckluftversorgung abstellen!

Achten Sie auf fachgerechtes Ablängen des Luftschlauches und benutzen Sie einen Schlauchschneider.

Steuerluft zum Ventilantrieb:

Bei der Montage der Control Unit auf dem Drehantrieb mit integrierter Luftübergabe ist von der CU zum Antrieb keine Luftverschlauchung notwendig.

Abluft:

Die Abluftverschraubung ist standardmäßig mit einem Geräuschdämpfer versehen. Bei Bedarf kann dieser entfernt werden und die Abluft separat verschlaucht werden, wenn diese z. B. in den Außenbereich abgeführt werden muss.

8.1.2. Elektrischer Anschluss



Achtung! Elektrische Anschlussarbeiten dürfen

nur von qualifiziertem Fachpersonal

durchgeführt werden.

Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung und Installation des AS-interface Netzwerks.

Beachten Sie die unter Kapitel 2. erläuterten Sicherheitshinweise.

8.1.3. Inbetriebnahme


Nach ordnungsgemäßer Montage und Installation der Control Unit kann die Inbetriebnahme, wie nachfolgend beschrieben, erfolgen.

- 1. Luftversorgung einschalten.
- 2. Spannungsversorgung einschalten.
- 3. AS-i Adresse an der CU4plus AS-i einstellen.
- **4.** Entsprechendes Logikprofil entsprechend dem verwendeten Prozess Ventil einstellen (falls dieses nicht schon im Auslieferungszustand festgelegt wurde).

Teach-In starten, unbedingt die entsprechenden Voraussetzungen beachten (siehe Kapitel 7.3.).



8.2. Einsitzventile





Vorsicht!

Der Dauermagnet ist aus zerbrechlichem Material und muss vor mechanischer Beanspruchung geschützt werden. – Bruchgefahr! Die Magnetfelder können Datenträger beschädigen oder löschen, sowie elektronische und mechanische Komponenten beeinflussen.

Montage der Control Unit auf dem Ventil

- **1.** Montage des Adapters auf dem Einsitzventilantrieb. Befestigung mittels 4 Schrauben.
- 2. Schaltnocke mit Loctite mittelfest sichern und festschrauben.
- **3.** Control Unit über die Schaltnocke auf dem Adapter aufsetzen. Zentrierung beachten!
- 4. Klemmringe anlegen und mit den Schrauben befestigen.





8.2.1. Pneumatischer Anschluss

Zuluft:



Vorsicht! Vor Anschluss des Luftschlauches bitte

Druckluftversorgung abstellen!

Achten Sie auf fachgerechtes Ablängen des Luftschlauches und benutzen Sie einen Schlauchschneider.

Steuerluft zum Ventilantrieb:

Verbinden von Steuerluftanschluss Y1 zum Ventilantrieb.

 Bei der CU41N (mit logischen NOT Element) muss der Steuerluftanschluss N mit der Federseite des Stellantriebes verbunden werden.

Beachten Sie bei der Montage des Druckreduzierventils auf die Federseite des Antriebes.

Abluft:

Die Abluftverschraubung ist standardmäßig mit einem Geräuschdämpfer versehen. Bei Bedarf kann dieser entfernt werden und die Abluft separat verschlaucht werden, wenn diese z.B. in den Außenbereich abgeführt werden muss.

8.2.2. Elektrischer Anschluss



Achtung! Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von

qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung und Installation des AS-interface Netzwerks.

Beachten Sie die unter Kapitel 2. erläuterten Sicherheitshinweise.


8.2.3. Inbetriebnahme

Nach ordnungsgemäßer Montage und Installation der Control Unit kann die Inbetriebnahme, wie nachfolgend beschrieben, erfolgen.

- 1. Luftversorgung einschalten.
- 2. Spannungsversorgung einschalten.
- 3. AS-i Adresse an der CU4plus AS-i einstellen.
- **4.** Entsprechendes Logikprofil entsprechend dem verwendeten Prozessventil einstellen (falls dieses nicht schon im Auslieferungszustand fest gelegt wurde).
- **5.** Teach-In starten. Unbedingt die entsprechenden Voraussetzungen beachten (siehe Kapitel 7.3.).



8.3. Doppelsitzventile DA3+ mit aktiver Sitzanlüftungserfassung (SLD)



Montage der Control Unit auf dem Ventil

- **1.** Montage des Adapters auf dem Doppelsitzventilantrieb. Befestigung mittels 4 Schrauben.
- 2. Luftanschlüsse der Control Unit zum Ventilantrieb ausrichten.
- 3. Control Unit auf dem Adapter aufsetzen. Zentrierung beachten!
- 4. Klemmringe anlegen und mit den Schrauben befestigen.
- **5.** Montage der externen Nährungsinitiatoren am Antrieb.





8.3.1 Pneumatischer Anschluss

Zuluft:



Vorsicht! Vor Anschluss des Luftschlauches Druckluftversorgung abstellen!

Achten Sie auf fachgerechtes Ablängen des Luftschlauches und benutzen Sie einen Schlauchschneider.

Steuerluft zum Ventilantrieb:

Verbinden von Steuerluftanschluss **Y1** zum Ventilantrieb. Hauptantrieb

Verbinden von Steuerluftanschluss **Y2** zum Ventilantrieb. (Anlüftung oberer Ventilsitz)

Verbinden von Steuerluftanschluss **Y3** zum Ventilantrieb. (Anlüftung unterer Ventilsitz)

Abluft:

Die 2 Abluftverschraubungen **A1** und **A2** sind standardmäßig mit einem Geräuschdämpfer versehen. Bei Bedarf kann dieser entfernt werden und die Abluft separat verschlaucht werden, wenn diese z.B. in den Außenbereich abgeführt werden muss.

8.3.2. Elektrischer Anschluss



Achtung! Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden.

Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung und Installation des

AS-interface Netzwerkes. Beachten Sie die unter **Kapitel 2.** erläuterten Sicherheitshinweise.

8.3.3. Anschluss der externen Näherungsinitiatoren

Elektrischer Anschluß der von SPX FLOW spezifizierten Näherungsinitiatoren erfolgt entsprechend der Anschlussbelegung unter **Kapitel 6.**

Die mechanische Montage der Näherungsinitiatoren erfolgt am Antrieb des entsprechenden Doppelsitzventils. Beachte dazu unbedingt die Betriebsanleitung Doppelsitzventil!





8.3.4. Inbetriebnahme

Nach ordnungsgemäßer Montage und Installation der Control Unit kann die Inbetriebnahme, wie nachfolgend beschrieben, erfolgen.


- 1. Luftversorgung einschalten.
- 2. Spannungsversorgung einschalten.
- 3. AS-i Adresse an der CU4plus AS-i einstellen.
- **4.** Entsprechendes Logikprofil entsprechend dem verwendeten Prozessventil einstellen (falls dieses nicht schon im Auslieferungszustand festgelegt wurde).
- **5.** Teach-In starten. Unbedingt die entsprechenden Voraussetzungen beachten (7.3).






8.4. Doppelsitz Mix Proof Ventile D4, D4 SL, DA4


V1



V2

Linearsensor





Montage der Control Unit auf dem Ventil

- **1.** Montage des Magneten M2 auf dem oberen Schaft unter der Anschlagschraube.
- **2.** Befestigung des Adapters auf dem Doppelsitzventil mithilfe der 4 Schrauben.
- **3.** Montage der Schaltnocke M1 mit Zugstangenverlängerung an der Zugstange.
- 4. Control Unit auf dem Adapter aufsetzen. Zentrierung beachten!
- **5.** Klemmringe anlegen und mit den Schrauben befestigen.
- 6. Luftanschlüsse der Control Unit am Ventilantrieb ausrichten





Pneumatischer Anschluss

Zuluft:



Vorsicht! Vor Anschluss des Luftschlauches

Druckluftversorgung abstellen!

Achten Sie auf fachgerechtes Ablängen des Luftschlauches und benutzen Sie einen Schlauchschneider.

Steuerluft zum Ventilantrieb:

Verbinden von Steuerluftanschluss Y1 zum Ventilantrieb. Hauptantrieb



Verbinden von Steuerluftanschluss Y2 zum Ventilantrieb. (Anlüftung oberer Ventilsitz)



2

Verbinden von Steuerluftanschluss Y3 zum Ventilantrieb. (Anlüftung unterer Ventilsitz)



3

Abluft:

Die 2 Abluftverschraubungen A1 und A2 sind standardmäßig mit einem Geräuschdämpfer versehen. Bei Bedarf kann dieser entfernt werden und die Abluft separat verschlaucht werden, wenn diese z.B. in den Außenbereich abgeführt werden muss.

8.4.2 Elektrischer Anschluss



Achtung! Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von

qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden.

Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung und Installation des AS-interface Netzwerkes.

Beachten Sie die unter Kapitel 2. erläuterten Sicherheitshinweise.






8.4.3 Anschluss der externen Näherungsinitiatoren

Elektrischer Anschluß der von SPX FLOW spezifizierten Näherungsinitiatoren erfolgt entsprechend der Anschlussbelegung unter **Kapitel 6.**

Die mechanische Montage der Näherungsinitiatoren erfolgt am Antrieb des entsprechenden Doppelsitzventils. Beachte dazu unbedingt die Betriebsanleitung Doppelsitzventil!



8.4.4 Inbetriebnahme

Nach ordnungsgemäßer Montage und Installation der Control Unit kann die Inbetriebnahme, wie nachfolgend beschrieben, erfolgen.

- 1. Luftversorgung einschalten.
- 2. Spannungsversorgung einschalten.
- **3.** Das Elektromagnetventil überprüfen durch Drehen des Hebels oben um 90°.
- Für die endgültige Einstellung der Rückmeldungen Teach Funktion benutzen.

Version V1:

Vor Start der Teach Funktion die Schritte der auf den Seiten 58, 59, 60 beschriebenen Voreinstellungen beachten und befolgen.

Version V2:

Keine Voreinstellungen erforderlich. Das passende Ventilprofil wählen. Teach-In starten (siehe Kapitel 7.3.).





8.4.5.1. Voreinstellung der CU4plus AS-i für D4 Mix Proof Ventile V1

Schritt	Beschreibung
1	Montage des Adapters
2	Montage der CU4plus Luftanschlüsse mit CU und D4 Ventilantrieb verbinden - Air out 1 / Hauptantrieb - Air out 2 / Sitzanlüftung - oben - Air out 3 / Sitzanlüftung - unten
3	CU4plus AS-i Power AN Druckluftversorgung einschalten AN
4	CU4 Toolbox verbinden
5	Toolbox Software mit Password starten - siehe auch: CU4 Toolbox Manual
6	Pull-Down-Menü "Valve settings" öffnen Ventilprofil D4 anpassen und Settings an CU senden
7	CU signalisiert "no teach data" LED 3/4 - perifault blink zusammen mit LED 5/6/9 Blink
8	Hall Sensoren einstellen S3 (Toolbox) = Tower Spindel 1 S4 (Toolbox) = Tower Spindel 2
8a	Sensor S3 / Tower Spindel 1 - nicht belegt
8b	S4 / Tower Spindel 2 einstellen EMV1 manuell einschalten, Ventil öffnen. Tower Spindel 2 drehen bis blaue LED am Hall Sensor AN ist. Tower Spindel 2 entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis blaue LED ausgeht. Tower Spindel 2 im Uhrzeigersinn 2 Mal drehen (LED sollte noch AN sein.) EMV1 manuell deaktivieren, Ventil schließen.
9	Teach Routine starten Teach Taste (neben LED 9) drücken bis LED 9 AN ist. Teach Routine läuft automatisch, um jede Ventilstellung zu ermitteln. Nach erfolgreichem Teach wird die geschlossene Ventilstellung (LED 5 orange) angezeigt.
10	Überprüfen, ob die Ventilstellungen korrekt sind. Handbetätigung am EMV oder CU4 Toolbox verwenden, um die Ventilstellungen zu aktivieren und die entsprechenden Ausgangssignale und LED Anzeigen prüfen.





8.4.5.2. Voreinstellung der CU4plus AS-i für D4 SL / PMO Mix Proof Ventile V1

Ve	entile V1
Schritt	Beschreibung
1	Montage des Adapters
2	Montage der CU4plus Luftanschlüsse mit CU und D4 Ventilantrieb verbinden - Air out 1 / Hauptantrieb - Air out 2 / Sitzanlüftung - oben - Air out 3 / Sitzanlüftung - unten
3	CU4plus AS-i Power AN Druckluftversorgung einschalten AN
4	CU4 Toolbox verbinden
5	Toolbox Software mit Password starten - siehe auch: CU4 Toolbox Manual
6	Pull-Down-Menü "Valve settings" öffnen Ventilprofil D4 SL anpassen und Settings an CU senden
7	CU signalisiert "no teach data" LED 3/4 - perifault blink zusammen mit LED 5/6/9 Blink
8	Hall Sensoren einstellen S3 (Toolbox) = Tower Spindel 1 S4 (Toolbox) = Tower Spindel 2
8a	S3 / Tower Spindel 1 einstellen EMV nicht aktiv Tower Spindel 1 drehen bis blaue LED am Hall Sensor AN ist. Tower Spindel 1 weiter drehen bis LED am Hall Sensor AUS ist. Tower Spindel 1 2 Mal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (LED sollte noch AN sein.). EMV3 - Sitanlüftung unten - LED am Hall Sensor ist AUS. EMV3 manuell deaktivieren, Sitzanlüftung unten. LED am Hall Sensor ist AN.
8b	S4 / Tower Spindel 2 einstellen EMV 1 manuell einschalten, Ventil öffnen. Tower Spindel 2 drehen bis blaue LED am Hall Sensor AN ist. Tower Spindel 2 entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis blaue LED ausgeht. Tower Spindel 2 2 Mal im Uhrzeigersinn drehen (LED sollte noch AN sein.). EMV1 manuell deaktivieren, Ventil schließen.
9	Teach Routine starten Teach Taste (neben LED 9) drücken bis LED 9 AN ist. Teach Routine läuft automatisch, um jede Ventilstellung zu ermitteln. Nach erfolgreichem Teach wird die geschlossene Ventilstellung (LED 5 orange) angezeigt.
10	Überprüfen, ob die Ventilstellungen korrekt sind. Handbetätigung am EMV oder CU4 Toolbox verwenden, um die Ventilstellungen zu aktivieren: Öffnen, Sitzanlüftung oben, Sitzanlüftung unten und die entsprechenden Ausgangssignale und LED Anzeigen prüfen.

60



CU Montage und Inbetriebnahme 8.

8.4.5.3. Voreinstellung der CU4plus AS-i für DA4 Mix Proof Ventile V1

Schritt	Beschreibung
1	Montage des Adapters
2	Montage der CU4plus Luftanschlüsse mit CU und D4 Ventilantrieb verbinden - Air out 1 / Hauptantrieb - Air out 2 / Sitzanlüftung - oben - Air out 3 / Sitzanlüftung - unten
3	CU4plus AS-i Power AN Druckluftversorgung einschalten AN
4	CU4 Toolbox verbinden
5	Toolbox Software mit Password starten - siehe auch: CU4 Toolbox Manual
6	Pull-Down-Menü "Valve settings" öffnen Ventilprofil DA4 anpassen und Settings an CU senden
7	CU signalisiert "no teach data" LED 3/4 - perifault blink zusammen mit LED 5/6/9 Blink
8	Hall Sensoren einstellen S3 (Toolbox) = Tower Spindel 1 S4 (Toolbox) = Tower Spindel 2
8a	S3 / Tower Spindel 1 einstellen EMV3 manuell einschalten, Sitzanlüftung unten. Tower Spindel 1 drehen bis blaue LED am Hall Sensor AN ist. Tower Spindel 1 weiterhin entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis LED ausgeht. Tower Spindele 1 2 Mal im Uhrzeigersinn drehen (LED sollte noch AN sein.). EMV 3 manuell deaktivieren, Ventil schließen.
8b	S4 / Tower Spindel 2 einstellen EMV 1 manuell einschalten, Ventil öffnen. Tower Spindel 2 drehen bis blaue LED am Hall Sensor AN ist. Tower Spindel 2 entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis blabue LED ausgeht. Tower Spindel 2 2 Mal im Uhrzeigersinn drehen (LED sollte noch AN sein.). EMV 1 manuell deaktivieren, Ventil schließen.
9	Teach Routine starten Teach Taste (neben LED 9) drücken bis LED 9 AN ist. Teach Routine läuft automatisch, um jede Ventilstellung zu ermitteln. Nach erfolgreichem Teach wird die geschlossene Ventilstellung (LED 5 orange) angezeigt.
10	Überprüfen, ob die Ventilstellungen korrekt sind. Handbetätigung am EMV oder CU4 Toolbox verwenden, um die Ventilstellungen zu aktivieren: Öffnen, Sitzanlüftung oben, Sitzanlüftung unten und die entsprechenden Ausgangssignale und LED Anzeigen prüfen.





8.5. Austausch der CU3 Control Units

Austausch einer Standard CU3 AS-i

Alle CU41 Varianten können ohne eine Änderung bei der Signalführung an die Stelle einer CU3 eingesetzt werden. Bei einem Austausch sind jedoch die größeren Abmessungen einer CU4 zu berücksichtigen.

Soll eine CU33 gegen eine CU43 getauscht werden, ist die Änderung der Signale für die Sitzanlüftungen zu berücksichtigen. Dargestellt ist das in der folgenden Tabelle.

AS-interface Ausgangs- Datenbits	CU33	CU43
DO0	Hauptventil	Hauptventil
DO1	untere Sitzanlüftung	obere Sitzanlüftung
DO2	obere Sitzanlüftung	untere Sitzanlüftung

Um bei einem Austausch nicht die falsche Sitzanlüftung zu schalten, können folgende Anpassungen durchgeführt werden:

- Eine Änderung in der Steuerungssoftware. oder -
- Das Vertauschen der Pneumatikventil-Elektroanschlüsse 2 und 3 am Elektronikmodul von CU43. In diesem Fall können die Signale von CU43 genau wie CU33 angesteuert werden.



Merke!

Es dürfen auf keinen Fall die Luftschläuche zu den Antrieben getauscht werden. Für die untere Sitzanlüftung besitzt die CU einen separaten Abluftkanal aufgrund des größeren Volumens des Antriebs. Bei einem Vertauschen können Betriebsstörungen auftreten.

Austausch einer Standard CU33 AS-i SLD

Komptabilitätsmodus einstellen mit ToolBox Software. Die CU43plus AS-i arbeitet dann genauso wie CU33 AS-i SLD.





9. Zubehör und Werkzeuge

Montage/Demontage Adapter auf Ventilsteuerkopf:

- Innensechskant Schlüssel 6 mm
- Schraubendreher 4 mm

Montage/Demontage CU auf Adapter:

Innensechskant Schlüssel 3 mm

Montage/Demontage Elektronikmodul:

- Torx Schlüssel TX20
- Schraubendreher 3,5 mm

Montage/Demontage Rückmeldeeinheit:

Torx Schlüssel TX15

Montage/Demontage Elektromagnetventile:

Torx Schlüssel TX20

Montage/Demontage Luftanschlüsse:

Maulschlüssel SW13

Montage/Demontage Sicherheitsventil:

Torx Schlüssel TX10

Loctite mittelfest







10. Service

10.1. Demontage

Vor Demontage Arbeiten sicher stellen:

- Ventil muss sich in Sicherheitsstellung befinden und darf nicht angesteuert sein!
- Luftzufuhr absperren!
- Schalten Sie die Control Unit stromlos, d.h. Unterbrechung der Versorgungsspannung!

Elektromagnetventil (4, 5, 6)

- + Öffnen der CU-Haube durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- + Lösen der Steckverbindung am Elektronikmodul für das entsprechende Elektromagnetventil.
- + Lösen und Entfernen der 2 Schrauben (20) TX20.
- + Austausch des Elektromagnetventils.
- + Montage in umgekehrter Reihenfolge, auf ordnungsgemäßen Sitz der Flachdichtung achten!

Elektronikmodul (2)

Vor dem Lösen der Kabelverbindungen sicher stellen, dass alle Leitungen spannungsfrei geschaltet sind!

- + Öffnen der CU-Haube drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- + Lösen der Steckverbindungen der Elektromagnetventile.
- + Lösen der Kabel von der Klemmleiste, alle Klemmen 1-8.
- + Lösen und Entfernen der 3 Schrauben (20) TX20.
- + Austausch des Elektronikmoduls.
- + Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Rückmeldeeinheit

Vor dem Lösen der Kabelverbindungen sicher stellen, dass alle Leitungen spannungsfrei geschaltet sind!

- + Haube öffnen.
- + Lösen der Kabel für die Linearsensoren von der Klemmleiste, Klemmen 3-8.
- + Klemmring lösen und die CU4 vom Adapter heben.
- + Entfernen der 4 Schrauben (9) TX15 an der Unterseite des CU Sockels (1).
- + Herausnehmen der Rückmeldeeinheit nach unten.

Linearsensor

Der Linearsensor kann an der ausgebauten Rückmeldeeinheit gewechselt werden.

- + Entfernen der 2 Schrauben (14) TX10.
- + Lösen der Steckverbindung am Elektronikmodul Demontieren des Linearsensors.
- + Montage in umgekehrter Reihenfolge.
- + Teach-In durchführen.





11. Störungsbeistand

Störung	Maßnahme
Ventilstellung wird nicht angezeigt.	Teach-In durchführen.
	Befestigung der Magnetschaltnocke prüfen.
	Überprüfung von eingestelltem Logikprofil und Prozessventil.
Keine Rückmeldung über Initiatoren	Positionierung der Initiatoren prüfen.
	AS-i-Bus Kommunikation prüfen.
	Verkabelung zum E-Modul prüfen.
Keine LED Anzeige	AS-i-Bus Kommunikation prüfen.
	Verkabelung zum E-Modul prüfen.
Control Unit CU41 auf Scheibe	enventilen montiert
Keine Ventilklappenbewegung bei betätigtem EMV.	Überprüfung der richtigen Control Unit. Label im Typenschildfenster der CU kontrollieren: CU41plus-T-AS-i
	Ventilbewegung mit Handbetätigung am EMV überprüfen.
	Verkabelung zwischen E-Modul und EMV prüfen.
	Druckluft kontrollieren (min. 6 bar).
	Bohrung zur Übergabe der Steuerluft zum Drehantrieb muss geöffnet sein.
Luftleckage an der Unterseite des Adapters.	O-Ringe des Adapters prüfen.





11. Störungsbeistand

Störung	Maßnahme
Control Unit CU41 auf Einsitz-, Domontiert	ppeldicht- und Doppelsitzventilen
Keine Ventilstellungsbewegung bei betätigtem EMV	Überprüfung der richtigen Control Unit. Label im Typenschildfenster der CU kontrollieren: CU41plus-S AS-i CU41Nplus-S AS-i CU41plus-M AS-i CU41plus-D4-V1 -V2 AS-i
	Ventilbewegung mit Handbetätigung am EMV überprüfen.
	Verkabelung zwischen E-Modul und EMV prüfen.
	Druckluft kontrollieren (min. 6 bar).
	Steuerluftverbindung zwischen der CU41 und dem Ventilantrieb kontrollieren.
Control Unit CU43 auf Doppelsitzv	entilen mit SLD montiert
Keine Ventilstellungsbewegung bei betätigtem EMV.	Überprüfung der richtigen Control Unit. Label im Typenschildfenster der CU kontrollieren: CU43plus-M AS-i CU43plus-D4-V1-V2 AS-i
	Ventilbewegung mit Handbetätigung am EMV überprüfen.
	Verkabelung zwischen E-Modul und EMV prüfen.
	Druckluft kontrollieren (min. 6 bar).
	Steuerluftverbindungen zwischen der CU43 und dem Ventilantrieb DA3 / DA4 / D4 SL PMO kontrollieren.






12. Ersatzteillisten

Die Warensachnummern der Ersatzteile für die unterschiedlichen Control Unit Ausführungen finden Sie in den anliegenden Ersatzteilzeichnungen mit entsprechenden Listen:

Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte folgende Daten an:

- Anzahl der gewünschten Teile
- Ident-Nummer
- Warensachnummer
- Benennung

Änderungen vorbehalten.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann trafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Panagraph 106 UMG), Egentum und alle Rechte, auch für Patenterleilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany Ersatzteilliste: spare parts list

Gebra	nchsmus	Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany							
Ersa	tzteill	Ersatzteilliste: spare parts list					3 16.05.19 (20	A DV
						Name:	Trytko C.Keil C.Keil	=	
						Geprüft:	Schulz		SPX FLOW Germany
		Control Unit CU4 plus AS-i extended	plus AS-i ex	tended		Datum:		Blatt	2 von 13
						Name: Geprüft:		8	RN 01.044.6
pos.	€	Beschreibung	Material	CU41plus-S	CU41plus-T	CU41plus-M	CU41Nplus-S	CU41Nplus-T	
:	ijue			WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.
Item	эΜ	description	material	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.
		CU41plus AS-i extended kpl. (6x1)	PA 6.6 GF30	08-45-350/93	08-45-351/93	08-45-356/93	08-45-352/93	08-45-353/93	
		CU41plus AS-i extended cpl. (6x1)	schwarz	H333118	H333119	H335237	H333120	H333121	
		CU41plus AS-i extended kpl. (1/4" OD)	PA 6.6 GF30	08-45-360/93	08-45-361/93	08-45-366/93	08-45-362/93	08-45-362/93	
		CU41plus AS-I extended cpl. (1/4" OD)	schwarz	H333124	H333125	H335Z38	H333126	H333127	
~	_	CU41-Base CU41-Base	GRILON TSG30 schwarz	08-46-552/93 H319853	08-46-553/93 H319854	08-46-554/93 H319855	08-46-552/93 H319853	08-46-553/93 H319854	
2	_	CU4plus AS-i-SLD E-Modul	Zytel 70G33L			08-46-915/93			
		CO4pius AS-I-SLD E-Modul	SCHWarz			1155511/			
က	_	CU4 Haube kpl. mit solenoid LED CU4 cap cpl. with solenoid LED	PA12/Grilamid LV-3H schw. GF30			08-46-659/93 H325602			
4	-	Magnetventilblock 1 EMV	Sdd		08-46-578/93				
		sonihoid vaive 1EMV			H3.18850				
2	_	Magnetventilblock 1 EMV + NOT-Element solinoid valve 1 EMV + NOT-element	PPS				08-46-579/93 H319951	579/93 9951	
9	_	Magnetventilblock 3 EMV solinoid valve 3 EMV	Sdd						
7	_	CU4plus Sensortower CU4plus Sensortower	Grilamid TR90			08-46-584/93 H321498			
80	-	O-Ring OR 47,29 x 2,62 O-ring	NBR 70 Shore A			58-06-218/83 H320401			
6	4	Scheibe Washer	A2			67-01-004/13 H323771			
10	4	Ejot Delta PT Schraube WN 5451 Ejot Delta PT screw 35 x 14	A2			65-17-122/13 H320364			
11	_	CU4 techno Sensor kpl. mit Anschlusskabel CU4 techno sensor cpl. With connec. cable				08-46-620/93 H324877			
12	2	Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 30 x 10	A2			65-17-110/13 H320363			
13	2	Scheibe Washer	A2			67-01-001/12 H320404			
14	_	Druckreduzierventil 5 bar Pressure reducer valve 5 bar	Ms / vern.				08-60-766/93 H208841	766/93 3841	
	l								

Pasticial liste, spare parts list Pasticial Pasticia	Gebra	nchsmus	Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany							
Control Unit CL4 plus AS-i extended Cu41plus-1 Cu41	Ers	atzteil	Illiste: spare parts list					.01.16 16.05.19 07.08.3	20	VDV
Plant				,			1	5		SPX FLOW Germany
Description			Control Unit CU4	plus AS-i ex	tended		Datum:		Blatt	von
Bindstopien G18° Int O-Major B18° International Controlled Bindstopien G18° Int O-Major B18° International C18° Inter							Name: Geprüft:		A	N 01.044.6
Sectiverschiration, general selbsatistispent, IQSK WS-NIT WS	bos.	Э		Material	CU41plus-S AS-i extended	CU41plus-T AS-i extended	CU41plus-M AS-i extended	CU41Nplus-S AS-i extended	CU41Nplus-T AS-i extended	
Sterckverschraub greade selbstabsperr. IGSK Ms / vern.	item	նսəլ∧		material	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr. ref -no	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr. ref -no
Blindstopferr Git 8" with o-ring Ms / vern. ———————————————————————————————————	15	-		Ms / vern.				08-63-20 08-63-2	241/99	
Blindstoplen G1/8" mit O-Ring Mis / vern. Mis / vern. H320482 H20825 H20825 H20825 H20825 H320482 H3004 connector G1/8" 1/4" OD H31071 H310	16.1		Blindstopfen G1/8" mit O-Ring Plug G1/8" with o-ring	Ms / vern.		08-60-051/99 H320482			08-60-051/99 H320482	
W-Verschraubung G1/8" 6x1 1-4301 / PA	16.2		Blindstopfen G1/8" mit O-Ring Plug G1/8" with o-ring	Ms / vern.		08-60-051/99 H320482				
W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD H312732	7		W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA			08-60-750/93 H208825			
W-Verschraubung G1/8" 6x1 1.4301 / PA 08-60-750/93 — 08-60-750/93 1 Ebow connector G1/8" 6x1 1.4301 / PA 1.4301 / PA 1.4301 / PA H208825 —— H312732 W-Verschraubung G1/8" 6x1 1.4301 / PA 1.4301 / PA —— 08-60-811/93 —— I Ebow connector G1/8" 6x1 1.4301 / PA —— 1.4301 / PA —— H312732 W-Verschraubung G1/8" 6x1 1.4301 / PA —— 1.4301 / PA —— H312732 W-Verschraubung G1/8" 6x1 1.4301 / PA —— —— 08-10-005/93 W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD 1.4301 / PA —— —— 08-10-005/93 W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD 1.4301 / PA —— —— 08-10-005/93 W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD 1.4301 / PA —— H200223 —— VOL4 uriffiller Ms / vern. Ms / vern. Ms / vern. H200203 H2005/93 Schalldampfer 40 x 16 A2 H200203 H200005/93 H200005/93 Schelbe Diot Delta PT screw	<u> </u>		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA			08-60-811/93 H312732			
W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD	7		W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA	08-60-750/93 H208825		.08-60- H20	750/93 3825		
W-Verschraubung G1/8" 6x1 1.4301 / PA	-		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA	08-60-811/93 H312732		-08-60- H31	811/93 2732		
W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD	1 7		W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA						
1.4301 / PA W-Verschraubung G1/8" 6x1 1.4301 / PA Elbow connector G1/8" 1/4"OD 1.4301 / PA Elbow connector G1/8" 1/4"OD 1.4301 / PA Elbow connector G1/8" 1/4"OD PE-porös- CU4 Luffilter PE-porös- CU4 air filter NN 5452 Schalldämpfer NN 5452 Sound reducer NN 5452 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Scheibe DIN 125 1=4,3 Washer DIN 125 1=4,3 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Rejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 Ejot Delta PT Schraube Rejot Delta PT Schraube WN 5452	7: /-		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA						
W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD 1.4301 / PA Elbow connector G1/8" 1/4" OD 1.4301 / PA CU4 Luffilter PE-porös- CU4 air filter PE-porös- Schalldämpfer Ms / vern. Schalldämpfer Ms / vern. Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 40 x 16 Scheibe DIN125 I=4,3 Washer Wn 5452 Ejot Delta PT Schraube WN 5452	17.3		W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA						
1 CU4 Luftfilter PE-porös-hydrophob 2 Cu4 air filter hydrophob 1 Schalldämpfer MS / vern. 5 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 2 Ejot Delta PT Schraube 40 x 16 3 Scheibe DIN125 I=4,3 4 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 4 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 4 Ejot Delta PT Schraube WN 5452	<u>:</u>		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA						
1 Schalldämpfer sound reducer Ms / vern. 5 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 A2 3 Scheibe WN 5452 Biot Delta PT Schraube WN 5452 A2 A2 4 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 A2	18	~	CU4 Lufffilter CU4 air filter	PE-porös- hydrophob			08-10-005/93 H320223			
5 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 3 Scheibe DIN125 I=4,3 A2 4 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 4 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 6 Ejot Delta PT Screw 30 x 10 A2	19	~	Schalldämpfer sound reducer	Ms / vern.			08-60-751/93 H208826			
3 Scheibe DIN125 I=4,3 A2 Washer Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 1 Ejot Delta PT screw 30 x 10 A2	20	2		A2			65-17-131/13 H320365			
1 Ejot Delta PT Schraube WN 5452 A2 Ejot Delta PT screw 30 x 10	21	3	DIN1	A2			67-01-003/13 H79576			
	22	_		A2			65-17-110/13 H320363			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlicht schrigtlicht sugestanden, Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UnG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenherteilung und Gebrauchsmusterentragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Control Unit CU4 plus AS-i extended Name: Trytko C.Keil C.Keil C.Keil PRALLOW Geprüft: Schulz Schulz Blatt 4 von 13 Name: Datum: RN 01.044.6 RN 01.044.6 eibung Material AS-i extended	Name: Trytko C.Keil C.Keil C.Keil SPAFLOW Geprüft: Schulz	Name: Trytko C.Keil C.Keil Schulz Schulz	Name: Trytko C.Keil C.Keil Schulz Schulz
Datum: Name: Name: Blatt 4 von Name: Cu41plus-T Cu41plus-M Cu41Nplus-S Cu41Nplus-T Cu41plus-M AS-i extended AS-i extended	Datum: Datum: Datum: Name: CU41plus-T Geprüft: Geprüft: CU41plus-T CU41plus-N CU41Nplus-T CU41Nplus-T CU41Nplus-T CU41Nplus-T CU41Nplus-T CU41Nplus-T CU41Nplus-T AS-i extended AS-i exte	Datum: Name: CU41plus-T C	Datum: Name: Datum: Name: Blatt 4 von
CU41plus-S CU41plus-T CU41plus-M CU41Nplus-S CU41Nplus-T RN 01 AS-i extended AS-i exten	CU41plus-S CU41Nplus-S CU41Nplus-T	Name: Geptufit: RN 01 CU41plus-S CU41plus-T CU41plus-M CU41Nplus-S CU41Nplus-T CU41Nplus-T AS-i extended A	Name: Geprüft: RN 01
CU41plus-S CU41plus-M CU41Nplus-S CU41Nplus-T AS-i extended AS-i extended AS-i extended AS-i extended WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. refno. refno. refno. refno. R4320404 R320404 R320352 R320352 H320402 R320402 R320402	CU41plus-S CU41plus-S CU41plus-S CU41Nplus-T CU41Nplus-S CU41Nplus-T MS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. MS-Nr. MS-Nr	CU41plus-S CU41plus-T AS-i extended	CU41plus-S CU41plus-T CU41plus-S CU41Nplus-S CU41Nplus-T
WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. refno. re	WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. refno. refno. refno. refno. refno. refno. R320404 R320404 R320352 1830402 1830402 1830402 1830402	WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. WS-Nr. refno. ref.	W.SNr. W.SNr. W.SNr. W.SNr. refno. ref
67-01-001/12 H320404 08-46-037/93 H320352 58-06-533/83 H320402	67-01-001/12 H320404 08-46-037/93 H320352 58-06-533/83 H320402	67-01-001/12 H320404 08-46-037/93 H320352 58-06-533/83 H320402	67-01-001/12 H320404 08-46-037/93 H320352 58-06-533/83 H320402

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage. Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann straffechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 10 (06 UMG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Gebra	nchsm	Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany					-	-	
Ersa	tztei	Ersatzteilliste: spare parts list					16.05.19 0		VQV
						Name:	Trytko C.Keil C.Keil		ALA
						Geprüft:	Schulz		SPX FLOW Germany
		Control Unit CU4 plus AS-i extended	plus AS-i ex	tended		Datum:		Blatt	5 von 13
						Name: Geprüft:		<u>~</u>	RN 01.044.6
0			10,10	CU43plus-S	CU43plus-M-SLD		-		
pos.	tity ge	pesculeibung	Material	AS-i exteded	AS-i exteded				
itom	oue	מספר ל	material	WS-Nr.	.JN-SW	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.
	M		וומנכוומו	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.
		CU43plus AS-i extended kpl. (6x1)	PA 6.6 GF30	08-45-355/93	08-45-354/93				
		CU43plus AS-i extended cpl. (6x1)	schwarz	H333123	H333122				
		CU43plus AS-i extended kpl. (1/4" OD)	PA 6.6 GF30	08-45-365/93	08-45-364/93				
		CU43plus AS-i extended cpl. (1/4" OD)	schwarz	H333129	H333128				
_	_	CU41-Base CU41-Base	GRILON TSG30 schwarz	08-46- H31	08-46-556/93 H319857				
		CH4nlus AS-i-SLD E-Modul	7vtel 70G33I	08-46-	08-46-915/93				
7	_	CU4plus AS-i-SLD E-Modul	schwarz	H33	H333117				
c	,	CU4 Haube kpl. mit solenoid LED	PA12/Grilamid	08-46	08-46-659/93				
n	-	CU4 cap cpl. with solenoid LED	LV-3H schw. GF30	H32	H325602				
4	~	Magnetventilblock 1 EMV soninoid valve 1EMV	Sdd						
5	_	Magnetventilblock 1 EMV + NOT-Element solinoid valve 1 EMV + NOT-element	Sdd						
9	_	Magnetventilblock 3 EMV solinoid valve 3 EMV	PPS	08-46- H319	08-46-580/93 H319952				
7	_	CU4plus Sensortower CU4plus Sensortower	Grilamid TR90	08-46- H32	3-46-584/93 H321498				
80	_	O-Ring OR 47,29 x 2,62 O-ring	NBR 70 Shore A	58-06- H32	58-06-218/83 H320401				
6	4	Scheibe DIN125 A=3,7 Washer	A2	67-01- H323	67-01-004/13 H323771				
10	4	Ejot Delta PT Schraube WN 5451 Ejot Delta PT screw 35 x 14	A2	65-17- H32	65-17-122/13 H320364				
1	_	CU4 techno Sensor kpl. mit Anschlusskabel CU4 techno sensor cpl. With connec. cable		08-46- H32	08-46-620/93 H324877				
12	2	Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 30 x 10	A2	65-17- H32	65-17-110/13 H320363				
13	2	Scheibe Washer	A2	67-01- H32	67-01-001/12 H320404				
14	_	Druckreduzierventil 5 bar Pressure reducer valve 5 bar	Ms / vern.						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereinfrägung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Geb	rauchsm	Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany						١		
Ersa	tzteil	Ersatzteilliste: spare parts list				Datnm:	`-	9 07.08.20		A DV
						Name:	Trytko C.Keil	C.Keil		AL
						Geprüft:	Schulz			SPX FLOW Germany
		Control Unit CU4 plus AS-i extended	plus AS-i ex	tended		Datum:			Blatt	6 von 13
						Name: Geprüft:			X	RN 01.044.6
pos.		Beschreibung	Material	CU43plus-S AS-i exteded	CU43plus-M AS-i exteded					
item	dnsni Weng	description	material	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	- ·	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.
15	_	Steckverschraub. gerade selbstabsperr. IQSK Connection direct automatic lock	Ms / vern.							
16.1	~	Blindstopfen G1/8" mit O-Ring Plug G1/8" with o-ring	Ms / vern.	08-60-051/99 H320482						
16.2	-	Blindstopfen G1/8" mit O-Ring Plug G1/8" with o-ring	Ms / vern.							
7	7	W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA		08-60-750/93 H208825					
<u> </u>	_	W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA		08-60-811/93 H312732					
7	_	W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA	.08-60- H208	08-60-750/93 H208825					
1.7.1		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA	.08-60- H312	08-60-811/93 H312732					
17.0	_	W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA	.08-60- H20	08-60-750/93 H208825					
7: /-		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA	-08-60- H31	08-60-811/93 H312732					
17.3	_	W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA	.08-60- H20	08-60-750/93 H208825					
S: /-		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA	.08-60 H31	08-60-811/93 H312732					
18	_	CU4 Lufffilter CU4 air filter	PE-porös- hydrophob	-01-80 H320	08-10-005/93 H320223					
19	_		Ms / vern.	.08-60- H208	08-60-751/93 H208826					
20	2	Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 40 x 16	A2	65-17- H320	65-17-131/13 H320365					
21	3	Scheibe DIN125 I=4,3 Washer	A2	67-01- H78	67-01-003/13 H78576					
22	1	Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 30 x 10	A2	65-17- H320	65-17-110/13 H320363					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadersersatz und kann staffechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 Uhrlo). Elgentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

	V A DV	AL	SPX FLOW Germany	7	RN 01.044.6		IN-S/M	refno.												
				Blatt			ZN-S/W	refno.												
	16.05.19 (Trytko C.Keil C.Keil	Schulz				N.S.W	refno.												
			Geprüft: S	Datum:	Name: Geprüft:		N.S.W	refno.												
						CU43plus-M	AS-I exteded	refno.	7-01-001/12 H320404	08-46-037/93 H320352	58-06-533/83 H320402	08-60-769/93 H208844		041/93 0372	08-46-040/93 H320371					
				tended		CU43plus-S	As-l exteded	refno.	7.	08-46-0 H320	58-06-533/l H320402		08-60-053/93 H324895	08-46-041/93 H320372						
				plus AS-i ex		Material		material	A2	Sdd	NBR 70 Shore A		PA schwarz RAL 9005	PA schwarz	PA schwarz					
Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany	Ersatzteilliste: spare parts list			Control Unit CU4 plus AS-i extended		Beschreibung	,	description	Scheibe DIN9021 A=3,2 Washer	CU4 Überströmventil Rv-Patrone OF-15-HAT CU4 overflow valve Rv-cartridge OF-15-HAT	O-Ring OR 120,32 x 2,62 O-ring	Initiator Ni5 K11K-AN 5X/5 Proximity switch Ni5 K11K-AN 5X/5	Blindstopfen V-NE-SD M20x1,5 Plug V-NE-SD M20x1,5	Kabelverschraubung M20x1,5 Kabel ø5-9 Screwed cable gland M20x1,5 Kabel ø5-9	Kabelverschraubung M20x1,5 Kabel ø2x5 Screwed cable gland M20x1,5 Kabel ø2x5					
auchsmus	atzteilli					Λ	agu Jijut	enp	- -	-	-	2	<u></u>	-	-					_
ב ט פ	Ers					pos.	-	item	23	24	25	26	27	28	29					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann straffechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UnfG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmistereinfragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht nestattet soweit nicht schriftlich zunestanden Verstoß verreflichtet	zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG,	Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und	Gebraichemisteraintrading vorhebalten SPX ELOW Germany
---	---	---	--

Ge	brauchs	Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany				İ				
Еŗš	atzte	Ersatzteilliste: spare parts list				Datum:	16.05.19 07.08.20	.08.20		
						Name:	C.Keil C	C.Keil		AFV
						Geprüft:				SPX FLOW Germany
		Control Unit CU4 plus AS-i extended	olus AS-i ext	ended		Datum:			Blatt	9 von 13
						Name: Geprüft:			8	RN 01.044.6
pos.	əl	Beschreibung	Material	CU41 Plus D4 AS-i ext. V1	CU43 Plus D4 AS-i ext. V1					
item	βuəΜ	description	material	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	Ve	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.
7	7	W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA	08-60- H208	08-60-750/93 H208825					
<u> </u>		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA	-09-80 H31	08-60-811/93 H312732					
17 7	7	W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1	1.4301 / PA	-08-60 -H208	08-60-750/93 H208825					
<u>:</u>		W-Verschraubung G1/8" 1/4"OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD	1.4301 / PA	-09-80 H31	08-60-811/93 H312732					
17.0	7		1.4301 / PA		08-60-750/93 H208825					
: -			1.4301 / PA		08-60-811/93 H312732					
17.3	7		1.4301 / PA		08-60-750/93 H208825					
:			1.4301 / PA		08-60-811/93 H312732					
18	_	CU4 Lufffilter CU4 air filter	PE-porös- hydrophob	-08-10- H320	08-10-005/93 H320223					
19		Schalldämpfer sound reducer	Ms / vern.	-08-60- H208	08-60-751/93 H208826					
20	5	Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 40 x 16	A2	65-17- H320	65-17-131/13 H320365					
21	3	Scheibe DIN125 I=4,3 Washer	A2	-10-01 -H78	67-01-003/13 H78576					
22		Ejot Delta PT Schraube WN 5452 Ejot Delta PT screw 30 x 10	A2	65-17- H320	65-17-110/13 H320363					
23	1	Scheibe DIN9021 A=3,2 Washer	A2	-67-01- H320	67-01-001/12 H320404					
24			PPS	.08-46- H320	08-46-037/93 H320352					
25		O-Ring OR 120,32 x 2,62 O-ring	NBR 70 Shore A	-90-85 H320	58-06-533/83 H320402					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann straffechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 Uhfo.) Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersa	ıtztei	Ersatzteilliste: spare parts list				Datum: 10	16.05.19 07.08.20		A DV
						Name:	C.Keil C.Keil		AFV
						Geprüft:			SPX FLOW
		All tial lastach	*** O O O O	7070		-	-		ermany.
		Collitor Ollit CO4 pins AS-1 exterined	DIUS AS-I EXI	naniia		Datum:		Blatt	10 von 13
						Name:			N 04 044 6
						Geprüft:		Y	KIN U I. 044.0
pos.	9 VJj	Beschreibung	Material	CU41 Plus D4 AS-i ext. V1	CU43 Plus D4 AS-i ext. V1				
1	aug Bua		1-1	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.
II.eII	ан <u>М</u> е	description	material	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.
7	,	Blindstopfen V-NE-SD M20x1,5	PA schwarz	08-60-053/93	53/93				
/7	_	Plug V-NE-SD M20x1,5	RAL 9005	H324895	895				
00	7	Kabelverschraubung M20x1,5 Kabel ø5-9	DA copudat	08-46-041/93	41/93				
70	_	Screwed cable gland M20x1,5 Kabel ø5-9	TA SCIIWAIA	H320372	372				
30	,	D4 Sensortower Kmpl.	Grilamid TR55	08-46-816/93	16/93		1	1	
9	-	D4 sensor tower cmpl.	Oligina 1100	H336746	746		-		
31	_	CU4 Hall Sensorabdeckung D4	Crillamid TB00	08-46-932/93	32/93		1		
- ס	-	CU4 Hall sensor bracket D4	Gillallia 1130	H336	041		-		
32	6	CU4 Hall Sensor D4	Grilamid TR55	08-46-589/93	89/63		•		
7	1	CU4 Hall sensor D4		H337014	014		•	-	
00	٠	Zylinder Schraube ISO 1207 M4x140	C	65-03-294/13	94/13		•		
င်	٧	Cylinder head screw ISO 1207 M4x140	Ä	H337011	011		•	-	
2.4	C	O-Ring 3x2	dain	58-06-043/83	43/83		•		
t 5	7	O-ring 3x2	אסאו	H208644	644		•		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet in Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Panagraph 10 UMG, Panagraph 10 UMG, Bangraph 10 UMG, Bangraph 10 UMG, Behrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany Ersatzteilliste: spare parts list

	/ V D/		SPX FLOW Germany	von 13	RN 01.044.6		WS-Nr.	retno.																				
	//	7		Blatt 11	A R		WS-Nr.	retno.																				
	07.08.20	C.Keil					WS-Nr.	refno.																				
			Geprüff:	Datum:	Name: Geprüft:		WS-Nr.	retno.																				
						CU43 Plus D4 AS-i ext. V2	WS-Nr.	retno.	08-45-558/93 H338822	1330022	08-45-562/93 H338826	08-45-345/93	H338867	08-45-346/93	H338871		08-46-556/93	H319857	315/93 1117	359/93	3602		08-46-580/93 H319952	218/83)401	304/13 3771	122/13 1364	110/13 363	001/12
				ended		CU41 Plus D4 AS-i ext. V2	WS-Nr.	refno.									08-46-554/93	H319855	08-46-915/93 H333117	08-46-659/93	H325602	08-46-578/93 H319950		58-06-218/83 H320401	67-01-004/13 H323771	65-17-122/13 H320364	65-17-110/13 H320363	67-01-001/12
				plus AS-I ext		Material	material						-		1		GRILON	TSG30 schwarz	Zytel 70G33L schwarz	PA12/Grilamid	LV-3H schw. GF30	Sdd	Sdd	NBR 70 Shore A	A2	A2	A2	A2
LOW, Germany				Control Unit CU4 plus AS-I extended		Beschreibung	description	-	72	2/	/2 (1/4"OD) /2 (1/4"OD)	(2 M12	72 M12	/2 (1/4"OD) M12	/2 (1/4"OD) M12				Aodul Iodul	lenoid LED	Joid LED	AV.	\V	OR 47,29 x 2,62	DIN125 A=3,7	e WN 5451 35 x 14	e WN 5452 30 x 10	DIN9021 A=3.2
Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany	Ersatzteilliste: spare parts list								CU4plus D4 AS-i ext. V2	CO4pids D4 AO-1 ext.	CU4plus D4 AS-i ext. V2 (1/4"OD) CU4plus D4 AS-i ext. V2 (1/4"OD)	CHAPIUS D4 AS-i ext V	CU4plus D4 AS-i ext. V2 M12	CU4plus D4 AS-i ext. V2 (1/4"OD) M12	CU4plus D4 AS-i ext. V2 (1/4"OD) M12		CU4-Base	CU4-Base	CU4plus AS-i-SLD E-Modul CU4plus AS-i-SLD E-Modul	CU4 Haube kpl. mit solenoid LED	CU4 cap cpl. with solenoid LED	Magnetventilblock 1 EMV soninoid valve 1EMV	Magnetventilblock 3 EMV solinoid valve 3 EMV	O-Ring O-rina	Scheibe Washer	Ejot Delta PT Schraube Ejot Delta PT screw	Ejot Delta PT Schraube Ejot Delta PT screw	Scheibe
rauchsmus	atzteilli					Э	nsup Jeud ⊇	Ν		1			•		•		,		~			~	~	~	4	4	2	2
Gek	Ers					pos.	item										7	-	7	٣	ר	4	9	∞	6	10	12	13

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 10 UhfG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und

Control Unit CU4 p Beschreibung W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1 W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1 W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 6x1 W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 1/4" OD W-Verschraubung G1/8" 6x1 Elbow connector G1/8" 1/4" OD W-Verschraubung G1/8" 6x1 W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD W-Verschraubung G1/8" 1/4" OD Elbow connector G1/8" 1/4" OD Elbow		>APV	SPX FLOW Germany	12 von 13	RN 01.044.6		WS-Nr. refno.																
Control Unit CU4 plus AS-i extended Cu41 plus AS-i ext. Cu42 plus D4 Cu43				Blatt			WS-Nr. refno.																
Control Unit CU4 plus AS-i extended Couts plus b4 Couts		7.08.20 C.Keil					WS-Nr. refno.																
Control Unit CU4 plus AS-i extended Control Unit CU4 plus AS-i ext. V1 Control Unit CU4 plus AS-i ext. V1 Control Cities Control Unit CU4 plus AS-i ext. V1 Control Cities Control C	•		Geprüft:	Datum:	Name: Geprüft:		WS-Nr. refno.																
Control Unit CU4 plus AS-i extended						CU43 Plus D4 AS-i ext. V1	WS-Nr. refno.	750/93 8825	811/93 2732	750/93 8825	811/93 2732	08-60-750/93 H208825	08-60-811/93 H312732	08-60-750/93 H208825	08-60-811/93 H312732	.005/93 0223	751/93 8826	.131/13 0365	.003/13 3576	.110/13 0363	.001/12 0404	.037/93 035 <u>2</u>	3-06-533/83
### Paragraph of the part of the paragraph of the part			-	ended		CU41 Plus D4 AS-i ext. V1	WS-Nr. refno.	08-60- H20	08-60- H31	08-60- H20	08-60- H31					08-10- H32	08-60- H20	65-17- H32	-10-79 H78	65-17- H32	67-01- H32	08-46- H32	-90-85
### Paragraph of the part of the paragraph of the part				pius As-i ext		Material	material	1.4301 / PA	PE-porös- hydrophob	Ms / vern.	A2	A2	A2	A2	Sdd	NBR 70 Shore A							
All Menge All Me	FLOW, Germany			Control Unit CU4		chreibung	scription	8" 6x1 ' 6x1	8" 1/4"OD ' 1/4" OD	8" 6x1 ' 6x1	8" 1/4"OD ' 1/4" OD	'8" 6x1 ' 6x1	'8" 1/4"OD ' 1/4" OD	8" 6x1 ' 6x1	'8" 1/4"OD ' 1/4" OD				DIN125 I=4,3		DIN9021 A=3,2	Rv-Patrone OF-15-HAT -cartridge OF-15-HAT	OR 120,32 x 2,62
So	ustereintragung, vorbehalten. SPX	liste: spare parts list						W-Verschraubung G1/ Elbow connector G1/8'	W-Verschraubung G1/ Elbow connector G1/8"	W-Verschraubung G1/ Elbow connector G1/8"	W-Verschraubung G1/ Elbow connector G1/8"	W-Verschraubung G1/ Elbow connector G1/8'	CU4 Luftfilter CU4 air filter	Schalldämpfer sound reducer	Ejot Delta PT Schraub Ejot Delta PT screw	Scheibe Washer	Ejot Delta PT Schraub Ejot Delta PT screw	Scheibe Washer	CU4 Überströmventil F CU4 overflow valve Rv	O-Ring			
sour ju maj maj kalikalikalikalikalikalikalikalikalikali	3ebrauchsm	satzteil				əl	βuəΜ															1	25 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensensatz und kann straffechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 Urko). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ers	atzte	Ersatzteilliste: spare parts list				Datum:	07.08.20		A DIV	
						Name:	C.Keil		VAF V	
						Geprüft:			SPX FLOW	
									Germany	٦
		Control Unit CU4 plus AS-I extended	plus AS-I ext	ended		Datum:		Blatt	tt 13 von 13	
						Name:			DN 04 044 G	
						Geprüft:			0.14	
ç			Motorial	CU41 Plus D4	CU43 Plus D4					
pos.	əf		ואומותו	AS-i ext. V1	AS-i ext. V1					
<u>+</u>	euc euc e		motorio.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	
	-W	nondinean b	וומנעו מו מו	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.	refno.	
7.0	_	Blindstopfen V-NE-SD M20x1,5	PA schwarz	86/890-09-80	53/93					
7	-	Plug V-NE-SD M20x1,5	RAL 9005	H324895	895					
°	_	Kabelverschraubung M20x1,5 Kabel ø5-9	- A 60 MG	08-46-041/93	41/93					
07	-	Screwed cable gland M20x1,5 Kabel ø5-9	FA SCIIWAIZ	H320372	372					
20	_	CU4plus Sensortower D4 V2	Tritan TX 2001	08-46-593/93	93/93					
o O	-	CU4plus sensortower D4 V2	PET	H339461	461			-		
36	۲	CU4plus Sensor V2	Noryl 731 S	000 08-46-594/93	-594/93					
200		CU4plus Sensor V2	schwarz	H339463	463					
27	7	Kappe CU4plus Sensor Tower	Noryl 731 S	000 08-46-592/93	-592/93					
5	-	cap CU4plus sensor tower	schwarz	H339432	432					
										l

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechführer Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 160 UMG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintagung, vorbehalten. SPX FLOW, Germanny

	>APV	SPX FLOW Germany	Blatt 1 von 5	RN01.044.3-1		- Adapter	
	26.01.16 04.04.16 20.05.19 09.11.19 Trytko Trytko C.Keil C.Keil	_				CU4Plus S - /	
	Datum: 26.01.16 Name: Trytko		Datum:	Name: Geprüft:		CU4Plus T – Adapter	
			CU4plus Adapter			CU4Plus M - Adapter	
Gebrauchsmustereinfragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany	re parts list		CU4		CU4Plus D4 Adapter	>	
Gebrauchsmustereintragu	Ersatzteilliste: spare parts list				CU4	٧2	

ဗ္ဗ	brauchs	Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany							
E S	atztei	Ersatzteilliste: spare parts list					04.04.16		VDV
									ALK
						Geprüft:	Schulz Schulz		SPX FLOW Germany
		CU4plu	CU4plus Adapter			Datum:		Blatt	2 von 5
						Name: Geprüft:		A A	RN01.044.3-1
pos.	ə	Beschreibung	Material	CU4plus - S	CU4plus - S Langhub ø165	CU4plus-Smini	CU4plus-Smax	CU4plus - T	CU4plus-Tmax
item	նսə⋈	description	material	WS-Nr.	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	WS-Nr. refno.	WS-Nr.	WS-Nr. refno.
				08-48-690/93	08-48-696/93	08-48-691/93	08-48-692/93	08-48-693/93	08-48-694/93
		CU4 adapter cpl.		H333143	H335312	H333144	H333145	H333146	H333147
1.1	_	CU4 Adapter M CU4 adapter M	Zytel 70G33L schwarz						
1.2	~	CU4 Adapter T CU4 adapter T	Zytel 70G33L schwarz					08-46- H319	08-46-571/93 H319875
1.3	-	CU4 Adapter S CU4 adapter S	Zytel 70G33L schwarz		08-46-570/93 H319874	570/93 3874			
7	2	CU4 Clamphalbschale kpl. CU4 clamp cpl.	Grivory GH-5H1			08-46 H3′	08-46-569/93 H319873		
က	2	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 M4x40 Cyl. Screw	A2-70			65-05 H3	65-05-040/13 H320360		
4	-	O-Ring OR 101,27x2,62 O-ring	NBR			58-06 H1	58-06-493/83 H148389		
2	~	CU4 Magnetschaltnocke kpl. CU4 magnet switch cam cpl.	Zytel HTN			08-46 H33	08-46-767/93 H333099		
9	4	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Cyl. Screw	A2-70	65-05-120/13 M8x16 H79012	65-05-122/13 M8x25 H79014	65-05-120/13 M8x16 H79012	65-05-129/13 M8x60 H315760		
7	-	Zugstangenverlängerung Guide rod extension	PA6			15-26-070/93 H208096	15-26-058/93 H327149		
8	4	Skt. Schraube DIN EN 24017 M5x12 Hex. screw	A2-70			65-01-033/15 H78737			
6	1	CU Adapter SW4 CU adapter SW4	PA6		08-48-359/93 H330879	08-48-355/93 H207570	08-48-361/93 H327150		
10	1	O-Ring O-ring	NBR					-90-85 -H32	58-06-059/83 H320505
11	1	O-Ring O-ring	NBR					58-06- H32	58-06-034/83 H321897
12	~	O-Ring O-ring	NBR						58-06-039/83 H208632

		SPX FLOW	Germany	3 von 5	RN01.044.3-1	CU4plus-Tmax	WS-Nr.	refno.	58-06-039/83 H171060	08-60-906/12 2) H321990	65-05-054/13 H79000										
			1	Blatt	T	CU4plus - T	WS-Nr.	refno.		08-60-905/93 1) H320480	65-05 H7										
•	04.04.16	Trytko Trytko C.Keil				CU4plus-Smax	WS-Nr.	refno.													
•		Name: Tr Geprüft: Sc		Datum:	Geprüft:	CU4plus-Smini	WS-Nr.	refno.													
						CU4plus - S Langhub ø165	WS-Nr.	refno.													
						CU4plus - S	WS-Nr.	refno.													
			c Adamter	CO4pius Adapter		Material	material	וומנפוומו	NBR	1) PA6.6 2) 1.4301	A2-70	A2	A2-70								
Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany	st		CHAPIL			schreibung		Beschreibung	description				DIN EN ISO 4762 M5x16	DIN EN ISO 7092 9x5,48	DIN EN ISO 4762 M5x35						
nustereintragung, vorbehalten. S	Ersatzteilliste: spare parts list						ısuı		V-Dichtung V-sealing	CU4 Schaltstange CU4 guide rod	Zylinderschraube Cyl. Screw	Scheibe Washer	Zylinderschraube Cyl. Screw								
ebrauchsm	rsatzte					pos.	Bue Bue	M	13	14 1	15 3	16 4	17 4								
O	ш					ğ	ij	í	_		_	_	<u></u>								

cep	rauciisi	Gebrauchsmustereintragung, vorbenaiten. SPA FLOW, Germany							
Ersa	ıtztei	Ersatzteilliste: spare parts list					04.04.16	9 09.11.19	Λd∇
						Genrüff:	Schulz Schulz	C.Yell	SPX FLOW
						1	4		Germany
		CU4pit	CU4pius Adapter			Datum:		Blatt	4 von 5
						Name: Geprüft:			RN01.044.3-1
pos.	əl	Beschreibung	Material	CU41plus - M CU4-M is used	CU43plus - M	CU4plus - D4 V1	CU4plus - D4 V2		
item	նսəլ∕	description	material	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.	WS-Nr.
	V	O A Adapter Val		08-48-602/93	08-48-605/03	08-48-666/93	08-48-668/03		
		CU4 adapter cpl.		H320476	H333148	H336441	H341891		
1.1	1	CU4 Adapter M	Zytel 70G33L	08-46-	08-46-572/93				
		CU4 adapter M	schwarz	H31	H319876				
1.2	_	CU4 Adapter T CU4 adapter T	Zytel 70G33L schwarz						
1.3	_	CU4 Adapter S CU4 adapter S	Zytel 70G33L schwarz						
1.4	_	CU4 Adapter D4 CU4 Adapter D4	PA6.6 GF30			08-46- H33	08-46-940/93 H336038		
2	2	CU4 Clamphalbschale kpl. CU4 clamp cpl.	Grivory GH-5H1		08-46-569/93 H319873	1-46-569/93 H319873			
3	2		A2-70		65-05- H320	65-05-040/13 H320360			
4	1	O-Ring OR 101,27x2,62 O-ring	NBR		58-06-493/k H148389	58-06-493/83 H148389			
2	1	CU4 Magnetschaltnocke kpl. CU4 magnet switch cam cpl.	Zytel HTN		08-46-767/93 H333099	08-60-900/93 H320479	08-46-767/93 H333099		
9	4	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Cyl. Screw	A2-70						
7	1	Zugstangenverlängerung Guide rod extension	PA6		08-46-920/93 H333136				
8	4	Skt. Schraube DIN EN 24017 M5x12 Hex. screw	A2-70						
6	7	CU Adapter SW4 CU adapter SW4	PA6						
10	~	O-Ring O-ring	NBR						
11	1		NBR						

APV SPX FLOW	Germany	5 von 5	RN01.044.3-1		WS-Nr. refno.													
, ,		Blatt	<u>R</u>		WS-Nr. refno.													
26.01.16 04.04.16 20.05.19 09.11.19 Trytko Trytko C.Keil C.Keil Schulz Schulz	-			CU4plus - D4 V2	WS-Nr. refno.							122/13 01 <i>4</i>	324/93 3934	324/93 3935	08-46-941/93 H342644			
Datum: 26. Name: Tr Gebrüft: Sc		Datum:	Name: Geprüft:	CU4plus - D4 V1	WS-Nr. refno.							65-05-122/13 H79014	08-46-824/93 H336934	08-46-924/93 H336935				
				CU43plus - M	WS-Nr. refno.					08-60-767/15 H208842	65-06-056/13 H79028							
				CU41plus - M CU4-M is used	WS-Nr. refno.					08-60- H20	90-59							
		CU4plus Adapter		Material	material	NBR	NBR	1) PA6.6 2) 1.4301	A2-70	A2	A2-70	A2-70	PA6.6		NBR			
Ersatzteilliste: spare parts list		CO4plu		Beschreibung	description	OR 11x3	5	altstange 9 rod	chraube DIN EN ISO 4762 M5x16	DIN EN ISO 7092 9x5,48	chraube DIN EN ISO 4762 M5x35	Zylinderschraube M8x25 Cyl. screw M8x25	D4 Zugstangen Adapter für CU4 D4 guide rod adapter for CU4	D4 Magnet CU4plus kpl. D4 magnet CU4plus cpl.	CU4plus V2 distanzring CU4plus V2 distance washer			
Ersatzteilliste: spare parts list				γii	Meng grant	1 O-Ring O-ring	V-Dichtung V-sealing	CU4 Schaltstange CU4 guide rod	3 Zylinderschraube Cyl. Screw	4 Scheibe Washer	4 Zylinderschraube Cyl. Screw	4 Zylinderschraube Cyl. screw M8x25	D4 Zugsta D4 guide r	D4 Magne D4 magne	CU4plus \			
Ersat				pos.	item	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

APV CU4plus AS-interface V1 - V2

CONTROL UNIT

SPXFLOW



ONE WORLD FINGERPRINT

SPX FLOW

Design Center

Gottlieb-Daimler-Straße 13 D-59439 Holzwickede, Germany P: (+49) (0) 2301-9186-0

F: (+49) (0) 2301-9186-300

SPX FLOW

Production

Stanisława Jana Rolbieskiego 2 PL - 85-862 Bydgoszcz, Poland P: (+48) 52 566 76 00 F: (+48) 52 525 99 09

SPX FLOW reserves the right to incorporate the latest design and material changes without notice or obligation.

Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this manual, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Please contact your local sales representative for product availability in your region. For more information visit www.spxflow.com.

The green ">" is a trademark of SPX FLOW, Inc.

ISSUED 10/2020 - Translation of original manual COPYRIGHT ©2020 SPX FLOW, Inc.