

# APV DA4

VÁLVULA MIX PROOF DE ASIENTO DOBLE

N.º DOCUMENTO: H338800 REVISIÓN: ES-2

LEA CON DETENIMIENTO ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN SERVICIO O REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.









# Declaración EU de Conformidad para válvulas y manifolds

SPX Flow Technology Germany GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 13, D-59439 Holzwickede por la presente declara que las

APV válvulas de sellado doble y de doble asiento de las se SD4, SDT4, SDU4, SDMS4, SDMSU4, SDTMS4, SWcip4, DSV, DA4, D4 SL, D4, DA3, DA3SLD, DE3, DEU3, DET3, DKR2, DKRT2, DKRH2 en los diámetros nominales DN 25 - 150, ISO 1" - 6" y 1 Sh5 - 6 Sh5

APV válvulas de mariposa de las series SV1 y SVS1F, SV2 y SVS2F, SVL y SVSL en los diámetros nominales DN 25 - 100, DN 125 - 250 y ISO 1" - 4"

APV válvulas de flotador de las series KHI, KHV, BLV1 en los diámetros nominales DN 15 – 100, ISO 1/2" – 4"

APV válvulas de simple asiento, diafragma y válvulas de resorte de las series S2, SW4, SWhp4, SW4DPF, SWmini4, SWT4, SWS4, MF4, MS4, MSP4, AP/T1, CPV, RG4, RG4DPF, RGMS4, RGE4, RGE4DPF, RGEMS4, PR2, PRD2, SI2, UF/R3, VRA/H en los diámetros nominales DN 10 - 150, ISO 1/2" – 4" y 1 Sh5 - 6 Sh5

y los manifolds instalados en ellas

satisfacen las disposiciones pertinentes de las Directivas 2006/42/EEC (que reemplazan a 89/392/EEC y 98/37/EEC) y ProdSG (que reemplazan a GPSG - 9.GPSGV).

Para las inspecciones oficiales, SPX FLOW presenta una documentación técnica de acuerdo con el Apéndice VII de la Directiva de Maquinaria, constituida por documentos del desarrollo y construcción, descripción de medidas tomadas para satisfacer la conformidad y para corresponder con los requisitos básicos de seguridad y salud, incluyendo un análisis de los riesgos así como un manual de servicio con instrucciones de seguridad.

La conformidad de las válvulas y manifolds está garantiza.

Persona autorizada para emitir la documentación: Frank Baumbach

SPX Flow Technology Germany GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 13, D-59439 Holzwickede, Germany

enero 2020

Frank Baumbach

Engineering Director - Sanitary Components

ppa. Laumback







	Contenido	página	
1.	Generalidades	6	
2.	Seguridad	6	
2.1.	Símbolos		
2.2	Indicaciones de seguridad		
3.	Uso conforme a la finalidad prevista	7	
4.	Principio de funcionamiento	8	
4.1.	Generalidades		
4.2.	Válvula en posición "cerrada"		
4.3.	Válvula en posición "abierta"		
5.	Unidades de control/indicación de posición de válvul	la 10	
5.1.	Unidad de control y adaptador		
5.2.	Indicación de posición de válvula		
6.	Limpieza	11	
6.1.	Cámaras de flujo		
6.2.	Superficies de juntas y zona del asiento		
6.3.	Espacio de fugas		
6.4.	Recomendaciones de limpieza		
6.5.	Volumen de lavado		
6.6.	Limpieza de la zona superior		
6.7.	Limpieza de la zona inferior		
7.	Montaje y puesta en servicio	13	
7.1.	Indicaciones de soldadura		
8.	Dimensiones/pesos	14	
9.	Datos técnicos	15	
9.1.	Datos generales		
9.2.	Calidad del aire comprimido		
9.3.	Valores Kvs		
9.4.	Consumo de aire/tiempos de conmutación		
9.5.	Carrera de válvula/sección de abertura		
10.	Mantenimiento	18	
11.	Instrucciones de montaje/desmontaje	19	
11.1.	Extracción del sistema de tuberías		
11.2. 11.3.	Desmontaje de piezas en contacto con el producto Instalación de las juntas en contacto con el producto		
	y ensamblaje de la válvula		
11.4.	Montaje del elemento de válvula		
12.	Mantenimiento del actuador	23	
12.1	Desmontaje de los tornillos del actuador		
12.2	Montaje de las juntas y ensamblaje del actuador		
13.	Instrucciones y herramientas de montaje para juntas	24	
13.1.	Junta inferior del vástago		
13.2.	Junta PTFE		
13.3.	Junta de asiento		
13.4	Junta intermedia		
14.	Ayuda en caso de fallos	26	
15.	Listas de recambios	26	
	DA4, versiones en pulgadas y DIN RI	N 502.047.01	



### 1. Generalidades

Este manual de instrucciones debe ser leído y observado por el personal de mantenimiento y los operadores.

Declinamos toda responsabilidad por daños y fallos derivados de la inobservancia de las instrucciones de servicio.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos respecto a las presentes especificaciones e ilustraciones.

## 2. Seguridad

### 2.1. Símbolos



#### :Atención!

El símbolo de seguridad laboral le advierte de aspectos importantes de seguridad laboral. Lo hallará donde se describan acciones que comporten peligros para su integridad física o para los bienes materiales.



### ¡Aviso importante!

Información técnica fundamental

### 2.2 Indicaciones de seguridad



Está terminantemente prohibido abrir los actuadores y los vástagos superiores. ¡Peligro para la vida y la salud!

Los actuadores y vástagos superiores que ya no se utilicen y/o que estén averiados deben ser desechados correctamente.

Devuelva los actuadores o los vástagos superiores defectuosos a su distribuidora SPX FLOW para que esta los deseche por usted correcta y gratuitamente.

Póngase en contacto con su distribuidora SPX FLOW.



- No toque nunca la válvula ni las tuberías durante el procesamiento de líquidos calientes ni durante los procesos de esterilización.



 Desconecte las conexiones eléctricas y neumáticas antes de los trabajos de mantenimiento o similares.




Antes de los trabajos de mantenimiento debe **despresurizarse** el sistema de tuberías y limpieza y, en lo posible, vaciarse.





## 2. Seguridad







- Las conexiones que no se usen deben cerrarse con un tapón.



 Debe garantizarse el desagüe seguro de los fluidos de lavado correspondientes.



 El montaje, desmontaje y remontaje de la válvula se autorizan únicamente a personal técnico con formación especial en válvulas o a instaladores de SPX FLOW. En caso necesario, póngase en contacto con su concesionario local de SPX FLOW.

## 3. Uso conforme a la finalidad prevista

El uso previsto para la válvula de doble asiento es el bloqueo seguro de secciones de tuberías y la separación de fluidos incompatibles en la industria alimentaria y de bebidas, así como en aplicaciones farmacéuticas y químicas.



¡Atención! La válvula DA4 estándar no se puede emplear en atmósferas potencialmente explosivas.



¡Atención! Las modificaciones del diseño de la válvula por iniciativa propia afectan a la seguridad y al funcionamiento según el uso previsto de la válvula, por lo que están prohibidas.

Las válvulas SPX FLOW están destinadas para su uso en aplicaciones de la industria alimentaria y de bebidas así como en la industria farmacéutica y química.

Las válvulas SPX FLOW (sin función de seguridad) se asignan a la categoría 1 conforme a la directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE y se consideran como módulo A según los procedimientos de evaluación de la conformidad.

Para los fluidos procesados en las válvulas es válida la siguiente asignación conforme al artículo 13:

Fluidos de producto – Grupo de fluidos 2 – Válvula en todos los diámetros nominales. Fluidos limpiadores CIP – Grupo de fluidos 1 - Se pueden utilizar válvulas con diámetros nominales ≤DN100/4" hasta 140 °C, válvulas con diámetros nominales >DN100/4" hasta una temperatura de 100 °C.

### Certificaciones y evaluaciones externas

Para ver las certificaciones de este producto y de otros innovadores productos SPX FLOW, visite


https://www.spxflow.com/en/apv/about-us/certifications/

Es responsabilidad de la empresa operadora del equipo evaluar y verificar la aptitud de los productos SPX FLOW para la finalidad prevista y las condiciones de servicio, así como determinar y cumplir las leyes vigentes para las aplicaciones y ámbitos de aplicación previstos.



#### 4. Principio de funcionamiento

### Fig. 4.1



#### 4.1. Generalidades


Gracias a su diseño y principio de funcionamiento, así como a la utilización de acero inoxidable de alta calidad y de los correspondientes materiales de las juntas, la válvula de doble asiento APV DA4 encuentra aplicación en las industrias farmacéutica, química, alimentaria y de bebidas.

- La válvula DA4 separa dos secciones de tuberías mediante dos vástagos de válvula equilibrados que funcionen independiente el uno del otro y entre los cuales se encuentra un espacio de fugas.
- La válvula abre desde arriba hacia abajo sin apenas fugas.
- Las fugas se derivan sin presión a través del tubo de fugas (E).
- El actuador neumático abre la válvula mediante la conexión de aire (1). Con la fuerza de muelle, la válvula se desplaza a la posición final de seguridad "cerrada".
- La válvula Mixproof de asiento doble DA4 estándar está equipada con una unidad de control CU43.
- La limpieza de las zonas del asiento y de la junta del vástago tiene lugar al accionar las conexiones neumáticas:
  - 2 = ventilación del vástago superior
  - 3 = ventilación del vástago inferior
- El espacio de fugas se limpia mediante la conexión de lavado (C).
- De manera opcional, es posible detectar la posición cerrada y abierta de la válvula DA4 con los sensores de proximidad.

Fig. 4.1.2.

8


DA4 con indicación de posición de válvula





## 4. Principio de funcionamiento


### Fig. 4.2.



### 4.2. Válvula en posición "cerrada"

Los vástagos superior e inferior de la válvula están en la posición cerrada y separan los diferentes fluidos A y B de forma segura el uno del otro. Entre los dos vástagos de la válvula se encuentra el espacio de fugas L, el cual garantiza un flujo libre hacia abajo completamente sin presión. Los vástagos de la válvula están equilibrados, lo que evita golpes de ariete.

Fig. 4.3.



### 4.3. Válvula en posición "abierta"

Accionado por el actuador, el vástago superior de la válvula presiona contra la junta del vástago inferior de la válvula.

Al principio, el espacio de fugas L está cerrado con respecto al espacio del producto.

Después, los dos vástagos de la válvula se mueven hacia abajo hasta la posición abierta. De esta manera se establece la conexión entre las dos tuberías A y B.



# 5. Unidades de control/indicación de posición de válvula

### Unidad de control CU4



### 5.1. Unidad de control y adaptador

Para el montaje de la unidad de control sobre la válvula DA4 se requiere un adaptador.

Están disponibles los siguientes modelos:

	Denom	inación
Ø de conexión de aire	6 mm	1/4" OD
Unidad de control CU4		
Direct Connect	CU43-D4 Direct Connect H336955	CU43-D4 Direct Connect H336960
Direct Connect M12	CU43-D4-M12 Direct Connect M12 H341343	CU43-D4-M12 Direct Connect M12 H341352
AS-interface extended	CU43-D4 AS-i extended H336957	CU43-D4 AS-i extended H336962
AS-interface extended M12	CU43-D4-M12 AS-i extended M12 H338897	CU43-D4-M12 AS-i extended M12 H338901
AS-interface standard	CU43-D4 AS-i standard H338152	CU43-D4 AS-i standard H338153
AS-interface standard M12	CU43-D4-M12 AS-i standard M12 H338899	CU43-D4-M12 AS-i standard M12 H338903
Adaptador	CU4 adapter	D4 H337098
Unidad de control CU4	plus	
AS-interface extended V1	CU43plus-D4-V1 AS-i extended V1 H338820	CU43plus-D4-V1 AS-i extended V1 H338824
AS-interface extended V1 M12	CU43plus-D4-V1-M12 AS-i extended V1 M12 H338865	CU43plus-D4-V1-M12 AS-i extended V1 M12 H338869
Adaptador	CU4plus adapter	D4 V1 H336441

### 5.2. Indicación de posición de válvula

En el soporte de sensores pueden montarse los sensores para la señalización del final de carrera de los vástagos de válvula.

Recomendamos los siguientes tipos estándar:

Sensor de tres hilos

Distancia de conmutación: 5 mm
Diámetro: 11 mm
Tensión de trabajo: 10-30 V DC

pnp con conmutación positiva, normalmente abierto

Instalación "no alineada"

Recomendación

Sensor de proximidad 24 V DC, PNP, 11 mm DIA.

(cable de 5 m): H16223 (caja de cables): H16432

Si el cliente usa otro indicador de posición de válvula, no es posible garantizar un funcionamiento sin problemas.





### 6. Limpieza

Para la limpieza de las válvulas DA4 se distinguen tres zonas: cámaras de flujo, superficies de las juntas y zona del asiento y espacio de fugas.


### 6.1. Cámaras de flujo

El líquido CIP limpia los conductos superiores e inferiores durante la limpieza CIP.

### 6.2. Superficies de juntas y zona del asiento

Durante la limpieza de cada sección de paso, al ventilar los distintos vástagos de válvula, las superficies de las juntas para la zona superior, (junta superior del vástago y del asiento) y zona inferior, (junta inferior del vástago y del asiento) se inundan y limpian con el fluido de limpieza. La zona del asiento y el espacio de fugas también se limpian durante este proceso.

Fig. 6.3.



### 6.3. Espacio de fugas

La limpieza del espacio de fugas se realiza con la pulverización CIP. Conexión de limpieza CIP C en la figura 6.3.

La pulverización CIP no crea presión en el espacio de fugas. SPX FLOW recomienda realizar la pulverización CIP en la posición cerrada de la válvula. No obstante, se puede realizar en la posición abierta.

En el caso normal es posible limpiar 15 válvulas DN 40-100 / 1,5"-4" mediante un distribuidor de pulverización DN 25.

### 6.4. Recomendaciones de limpieza

Pasos de limpieza	Ciclo de ventilación	Pulverización CIP
Prelavado	_	3 x 10 s
Alcalino 80 °C	3 x 5 s	3 x 10 s
Lavado intermedio	2 x 5 s	2 x 10 s
Ácido	3 x 5 s	3 x 10 s
Lavado final	2 x 5 s	2 x 10 s

- Los tiempos de ventilación se refieren a una presión de limpieza de p = 2-5 bar.
- Según las condiciones de presión, temperaturas de limpieza, pasos de limpieza y grado de suciedad, deben ajustarse tiempos diferentes.
- Cantidad de enjuague por cada pulverización CIP: DN 40-100/1,5-4" aprox. 1,2 l/10 s
- Presión de limpieza en la conexión de limpieza CIP: mín. 2 bar máx. 5 bar



### ¡Atención!

El fluido de limpieza empleado debe ser compatible con el respectivo material de la junta.



## 6. Limpieza

### 6.5. Volumen de lavado en ml por ciclo de ventilación / 5 segundos




Fig. 6.6.





Fig. 6.7.



### **6.6.** Limpieza de la zona superior (fig. 6.6.)

El vástago superior de la válvula se ventila mediante la conexión (2), como se muestra en la figura 4.1 de la página 8.

Mediante la ventilación del vástago superior de la válvula fluye agente limpiador a través de la junta superior de asiento y del plato superior de la válvula al espacio de fugas y limpia esta zona. El agente de limpieza se evacua hacia abajo sin presión.

Simultáneamente se limpian la junta superior del vástago y la superficie exterior del vástago superior de la válvula. El medio de limpieza se evacua hacia abajo a través del espacio de fugas.

La carrera de ventilación está limitada por un tope metálico.

### **6.7.** Limpieza de la zona inferior (fig. 6.7.)

El vástago inferior de la válvula se ventila mediante la conexión (3), como se muestra en la figura 4.1 de la página 8.

Mediante la ventilación del vástago inferior de la válvula fluye agente limpiador a través de la junta inferior de asiento al espacio de fugas y lo limpia. El agente de limpieza se evacua hacia abajo sin presión.

Simultáneamente se limpian la junta inferior del vástago y las superficies exteriores del vástago inferior de la válvula. El medio de limpieza se evacua hacia abajo a través del espacio de fugas.

La carrera de ventilación está limitada por un tope metálico.



### 7. Montaje y puesta en servicio

 El montaje debe realizarse en posición vertical. Los líquidos deben poder salir libremente de la carcasa de la válvula y del espacio de fugas.



¡Atención! Las fugas y las pérdidas de líquido de los procesos de ventilación y de la pulverización CIP deben recogerse y desviarse de forma segura.

- Es posible soldar las carcasas de las válvulas directamente en las tuberías (elemento de válvula completamente desmontable).



¡Aviso! Tenga en cuenta las indicaciones de soldadura.

Tenga en cuenta las alturas de montaje y desmontaje.



### ¡Atención!

### Antes de la primera puesta en servicio:

- Accione la válvula con aire a presión. Los procesos de apertura, cierre y ventilación del asiento deben tener lugar con suavidad.
- Compruebe el funcionamiento de la unidad de control o del indicador de posición de válvula.
- Durante la puesta en servicio, observe si hay fugas. Sustituya las juntas defectuosas.

#### 7.1. Indicaciones de soldadura

 Antes soldar las válvulas debe sacarse de la carcasa el elemento de válvula.



¡Atención! Tenga cuidado con el elemento de válvula y guárdelo con precaución para evitar daños.

- La junta inferior del vástago debe permanecer en la carcasa de la válvula, ya que es posible que se dañe al retirarla.
- Todos los trabajos de soldadura deben ser realizados únicamente por soldadores certificados (DIN EN ISO 9606-1) (calidad del cordón DIN EN ISO 5817).
- La soldadura de la carcasa de la válvula debe efectuarse de tal manera que desde el exterior no se transmita ninguna tensión al interior de la válvula.
- La preparación del cordón de soldadura para un grosor de pared de hasta 3 mm debe realizarse plana como soldadura a tope sin hueco de aire. ¡Debe tenerse en cuenta la medida de contracción!
- ¡Se recomienda la soldadura orbital TIG!




¡Atención! Después de soldar las carcasas de las válvulas o la contrabrida, o de realizar trabajos en las tuberías limpie todo resto de soldadura y suciedad en las respectivas partes de la instalación y las tuberías antes de accionar las válvulas. Si no se limpia la tubería antes de la puesta en servicio, pueden adherirse restos de soldadura o partículas de polvo a válvulas y juntas y provocar daños.

- Todo daño causado por la inobservancia de estas instrucciones de soldadura no estará cubierto por nuestra la garantía.
- Para la soldadura en entornos asépticos deben aplicarse las directivas AWS/ANSI y EHEDG.





## 8. Dimensiones/pesos



Dimension	nes en n	nm									ensione je mín. e		Peso en kg
DN	Α	A1	В	Ø Da	Ø Di	F	Н	L	L1	X*	X1*	Y*	con CU
40	589	672	120	41	38	125	63	772	855	810	895	200	16,5
50	593	676	126	53	50	125	75	794	877	840	925	218	17,6
65	601	684	134	70	66	125	91	826	909	880	965	242	18,7
80	678	761	146	85	81	142,5	106	930	1013	980	1070	274	18,8
100	688	771	156	104	100	142,5	125	969	1052	1035	1120	303	31,5
Pulgadas													
1,5"	588	671	119	38,1	34,8	125	63	770	853	815	895	199	16,5
2"	594	677	125	50,8	47,6	125	75	794	877	845	925	217	17,6
2,5"	598	681	131	63,5	60,3	125	85,3	814,3	897,3	870	950	234	18,5
3"	604	687	137	76,1	72,9	125	97,9	838,9	921,9	900	980	252	18,8
4"	689	772	155	101,6	97,6	142,5	125	969	1052	1040	1120	302	31,5

Dimensiones de montaje y desmontaje mín.





### 9. Datos técnicos

### 9.1. Datos generales

Otras partes

Partes en contacto con el producto 1.4404, 316 L

(DIN EN 10088) 1.4301,304 (DIN EN 10088)

Juntas

Ejecución estándar EPDM/ PTFE compound Opciones HNBR/ PTFE compound

FPM/ PTFE compound

Presión máx.de tubería 10 bar

Temperatura máx.de trabajo 135 °C EPDM, HNBR

FPM\*

Esfuerzo breve 140 °C EPDM, HNBR

FPM\*
\*sin vapor

Par de apriete del tornillo de tope 10 Nm

Par de apriete de las tuercas de retención en el vástago superior e

inferior de la válvula 40 Nm

Conexión de limpieza PP (polipropileno)

Ø de conexión de limpieza

DN 40–100/1,5-4" 8 x 1 mm

Ø de conexión de aire 6 x 1 mm, 1/4" OD

Presión máx.del aire de control 8 bar Presión mín.de aire de control 5 bar

### 9.2. Calidad del aire comprimido

Grado de calidad según DIN ISO 8573-1

Contenido de partículas

sólidas: Grado de calidad 3,

tamaño máx.de partículas por m³ 10 000 de 0,5  $\mu$ m < d < 1,0  $\mu$ m 500 de 1,0  $\mu$ m < d < 5,0  $\mu$ m

Contenido de agua: Grado de calidad 3,

temperatura máx.de punto de rocío

-20 °C

En instalaciones a menor temperatura o a mayor altitud deben tomarse medidas adicionales para reducir el punto de

rocío.


Contenido de aceite: Grado de calidad 1, máx. 0,01 mg/m³

El aceite empleado debe ser compatible con elastómeros de poliuretano.



### 9. Datos técnicos

### 9.3. Valores Kvs en m³/h



### 9.4. Consumo de aire/tiempos de conmutación

			Consumo de aire a	5 bar	Tiempos de co	onmutación en
		Actuador	Cilindro	de ventilación	segundos a	5 bar / CU43
DN	Pulgadas	LN/carrera Válvula abierta	Ventilación del asiento LN/ carrera abajo	LN/carrera Ventilación del asiento arriba	Abierta	Cerrada
40	1,5"	1,7	3,4	0,3	1,5	1,8
50	2"	1,8	3,4	0,3	1,5	1,8
65	2,5"	2,0	3,4	0,3	1,7	2,0
05	3"	2,0	3,4	0,3	1,7	2,0
80	4"	3,7	7,7	0,4	2,6	3,3
100	4"	3,7	7,7	0,4	2,6	3,3






## 9. Datos técnicos

### 9.5. Carrera de válvula/sección de abertura

Válvula Válvula abierta cerrada



		Din	nensiones	en mm	
DN	۸	В		Carrera H1	Carrera H2
DIN	Α	В	С	Vástago inferior	Vástago superior
40	4	5	21,2	34	28
50	11	10	21,2	39	33
65	21	16	21,2	45	39
80	31	21	35,2	50	44
100	50	21	35,2	50	44
Pulgadas					
1,5"	4	5	21,2	34	28
2"	11	10	21,2	39	33
2,5"	15	16	21,2	45	39
3"	28	16	21,2	45	39
4"	50	21	35,2	50	44



#### 10. **Mantenimiento**



### ¡Aviso!

Los intervalos de mantenimiento difieren según la aplicación y deben ser establecidos en cada caso por el usuario mediante controles periódicos.

Para el desmontaje de la válvula no se requiere aire a presión.



### ¡Atención!

No se permite limpiar la válvula con agentes limpiadores que contengan abrasivos o pulimentos. Los productos de limpieza con abrasivos o pulimentos son especialmente perjudiciales para el vástago inferior y superior.



### Herramientas necesarias para el mantenimiento estándar:

- 1 llave del 13, 24, 30, 32
- 1 llave del 36
- 2 llaves del 17
- 1 llave Allen del 3, 6
- Herramienta para retirar juntas tóricas y juntas de elastómero
- Herramientas de montaje y desmontaje para junta inferior del vástago
  - véase la página 24
- Herramienta de montaje para junta intermedia; véase la página 25
- 2 tornillos M8 largos con cabeza hexagonal para el desmontaje seguro del elemento de válvula
- Para el mantenimiento de las válvulas, SPX FLOW suministra juegos de juntas completos (véanse las listas de recambios).



### ¡Atención!

Se debe garantizar el empleo de materiales de sellado compatibles con el producto, la aplicación y el agente de limpieza CIP. En caso de duda, póngase en contacto con el representante de SPX FLOW.

- Para la sustitución de juntas, véanse las páginas 20 y 21
- Debe aplicarse una capa fina de grasa a todas las juntas y los retenes antes de su instalación.

### Recomendación:

Grasa de montaje para EPDM, HNBR y FPM (Viton) - N.º ref. 000 70-01-019/93; H147382 0,75 kg/lata 60 g/tubo - N.º ref. 000 70-01-018/93; H147381

Debe aplicarse una capa fina de grasa a todos las tornillos y piezas roscadas antes de su instalación.

Recomendación: Klüber Paste UH1 84-201

60 g/tubo - N.º ref. 000 70-01-016/93; H147379

Recomendación para actuador:

Grasa para sistemas neumáticos

25 ml/tubo - N.º ref. 000 70-01-008/93; H164725

Ensamble la válvula como se indica en las instrucciones de montaje; véase la página 21.






## 11. Instrucciones de montaje/desmontaje

Los números de posición se refieren a la lista de recambios Versiones DIN y de pulgadas: RN 502.047.01

Para herramientas de montaje/desmontaje, véase el capítulo 13.

### Fig. 11.1.



## 11.1. Extracción del sistema de tuberías

ser posible, vacíe las tuberías.

- ¡Atención!


  1. Corte la presión en la tubería de producto y en la de limpieza. De
- 2. Retire el conducto de aire de control del actuador de la válvula (21).
- 3. Suelte los 2 tornillos del anillo de fijación y retire la unidad de control del adaptador.
- **4.** Modelo con soporte de sensores: Suelte los tornillos del soporte de sensores y retire el soporte.
- 5. Quite los tornillos de brida (30) de la lumbrera (6). Como seguridad adicional, sustituya los dos tornillos de brida por tornillos más largos que pueden enroscarse parcialmente en la brida. Cuando están enroscados los tornillos largos es posible retirar los otros dos tornillos de brida de forma segura.
- **6.** Enrosque un tornillo de brida (30) en el orificio roscado de la lumbrera (6). Esto hace que el elemento de válvula completo se eleve ligeramente. No retire el tornillo. Se empleará para el posterior montaje del elemento de válvula como ayuda de montaje.
- 7. Con cuidado, extraiga verticalmente de la carcasa de la válvula el elemento de válvula (1).




## 11. Instrucciones de montaje/desmontaje

### Fig. 11.2.







13, 14

### 11.2. Desmontaje de piezas en contacto con el producto

- 1. Retire la leva de conmutación de la barra de acoplamiento (7).
- 2. Para sacar el adaptador, retire los 4 tornillos.
- 3. Retire del asiento de válvula (4) la junta superior e inferior (12) de la carcasa.
- **4.** Afloje la tuerca de retención inferior (19). Sujetando el vástago inferior (3) con una llave del 17 se impide que este gire también.
- 5. Tras retirar la tuerca (19), saque el vástago inferior (3).
- Con un objeto puntiagudo, pinche la junta intermedia (10) y sáquela de la ranura. Saque de la ranura el anillo de sección cuadrangular (18).
- 7. Retire el tornillo de tope (26).
- 3. Saque hacia arriba la barra de acoplamiento (7) y retire la junta tórica (9).
- 9. Retire la leva de conmutación del vástago superior.
- **10.** Desenrosque la tuerca de retención (27). Sujetando con una llave del 30 se evita que gire también el anillo de seguridad (28). Retire el anillo de seguridad.
- 11. Eleve el actuador (21) con la lumbrera (6).
- **12.** Presione el vástago superior de la válvula (2) con el anillo de asiento (5) hacia abajo para sacarlo del asiento de la válvula (4).
- **13.** Desplace el anillo del asiento (5) sobre el equilibrador del vástago superior de la válvula (2).
- 14. Retire las juntas de asiento (11) de las ranuras.
- **15.** Extracción de la junta superior del vástago (13,14) Con un objeto puntiagudo, pinche la junta de asiento (13) y sáquela del asiento de la válvula. Saque a continuación la junta de PTFE (14).
- **16.** Retire el anillo de sección cuadrangular (15) y el anillo guía (16) de la ranura del asiento de la válvula (4).
- 17. Extracción de la junta inferior del vástago de la carcasa Con la punta metálica de la herramienta de desmontaje, pinche la junta de asiento (33) y sáquela de la carcasa hacia arriba. A continuación, con ayuda de la espiga de la herramienta de montaje (véase la página 20), extraiga la junta de PTFE (14) y sáquela de la carcasa por arriba.



## 11. Instrucciones de montaje/desmontaje

## 11.3. Instalación de las juntas en contacto con el producto y ensamblaje de la válvula

:Aviso!

Todas las juntas y superficies de deslizamiento en el área del producto deben engrasarse antes del montaje.

- Instale la junta de vástago inferior (13, 14) en la brida de la carcasa inferior.
- 2. Coloque el anillo de sección cuadrangular (15) y el anillo guía (16) en el asiento de la válvula (4).
- 3. Montaje de la junta superior del vástago (13, 14) en el asiento de la válvula. Coloque primero el anillo PTFE (14). A continuación, introduzca el anillo de asiento (13) con el lado ancho delante presionándolo en la ranura entre la junta de PTFE y el asiento de la válvula (4).
- 4. Coloque las juntas superior e inferior (12) de la carcasa.
- **5.** Presione la junta de asiento superior e inferior (11) en el anillo de asiento (5).

¡Aviso! El reborde de la junta debe encajar limpiamente en la ranura receptora.


- **6.** Desplace el anillo del asiento (5) (con el diámetro de mayor tamaño mirando hacia abajo) sobre el equilibrador del vástago superior de la válvula (2).
- 7. Desplace el anillo del asiento (4) también sobre el equilibrador del vástago de válvula superior (2).
- 8. Alinee la chaveta y coloque el vástago superior de la válvula (2) con el anillo de asiento (5) y el asiento de la válvula (4) a través de la lumbrera (6) y el actuador (21) hasta el tope.
- 9. Fije el vástago de válvula superior (2) con el anillo de seguridad (28) y la tuerca de retención (27). Sujetando el anillo de seguridad (28) con una llave del 30 se evita que gire también el anillo de seguridad. Par de apriete: Md = 40 Nm

¡Atención! Si la se aprieta excesivamente la tuerca de retención pueden producirse daños en el vástago superior.


- 10. Atornille la leva de conmutación en el vástago superior.
- **11.** Con ayuda de la herramienta de montaje (véase la página 21), coloque la junta intermedia (10) en el vástago inferior (3).
- 12. Montaje sin herramientas de montaje: Empuje la junta ligeramente engrasada dentro de la ranura, presionándola en cuatro puntos. A continuación, con ayuda de un objeto sin filo, presione los cuatro lazos dentro de la ranura. Al hacerlo, debe evacuarse el aire de la ranura de la junta.
- **13.** Coloque el anillo de sección cuadrangular (18) en el vástago inferior (3).
- 14. Coloque la junta tórica (9) en la barra de acoplamiento (7).
- **15.** Asegúrese de que la chaveta está fija en la barra de acoplamiento. Haga pasar la barra de acoplamiento (7) desde arriba a través del actuador (21) hasta el tope.
- 16. Apriete el tornillo de tope (26) hasta el tope.Par de apriete: Md = 10 NmEl tornillo de tope debe quedar a ras con el émbolo.

¡Aviso! Compruebe la posición de la junta de asiento inferior (11).





13, 14







#### 11. Instrucciones de montaje/desmontaje

Fig. 11.4. 3

17. Desplace el vástago inferior de la válvula (3) sobre la barra de acoplamiento (7), alinéelo con la chaveta y fíjelo con la tuerca hexagonal (19).

Par de apriete: Md = 40 Nm

- 18. Fije el adaptador con los 4 tornillos en el actuador y asegúrese de que los racores de aire en la unidad de control estén alineados de acuerdo con los racores de aire en la válvula D4.
- 19. Enrosque la leva de conmutación en la barra de acoplamiento (7).

### Montaje del elemento de válvula


- 1. Coloque con cuidado el elemento de válvula dentro de la carcasa de la válvula (1) hasta el tope del tornillo.
- 2. Retire el tornillo extractor y, con precaución, introduzca el elemento de válvula en la carcasa (1).
- 3. Enrosque los tornillos hexagonales (30) y apriételos con una secuencia en cruz.
- 4. Coloque la unidad de control sobre el adaptador. La unidad de control debe quedar centrada en el adaptador.
- Coloque el anillo de fijación y fíjelo con los tornillos.
- 6. Coloque los conductos de aire de control.

Conexión de aire 1: abrir válvula

Conexión de aire 2: ventilación del vástago superior Conexión de aire 3: ventilación de vástago inferior

7. Comprobación de la indicación de posición de la válvula.


Mensaje de posición cerrada de válvula, sensor 1 accionado Para ajustar el sensor Hall 1, la válvula debe estar en la posición cerrada; la válvula electromagnética no debe estar accionada. Gire el tornillo de ajuste 3 a la posición necesaria. El LED "Valve Closed" se ilumina.



Mensaje de posición abierta de válvula, sensor 2 accionado Para ajustar el sensor Hall 2, en primer lugar se acciona la válvula electromagnética 1. Esto se puede realizar manual o eléctricamente. A continuación, gire el tornillo de ajuste 1 para ajustar la posición abierta de la válvula y la respuesta correspondiente. Cuando se alcanza la posición necesaria, se ilumina el LED "Valve Open".


Tenga en cuenta la histéresis de conmutación de los sensores Hall. Ajuste el punto de conmutación de los sensores de forma solapada, lo que permite pequeñas fluctuaciones. Recomendamos además 2 giros de 360° adicionales en el tornillo de ajuste.

8. Modelo con sensores de proximidad: Coloque el soporte de sensores en la posición y fíjelo con los tornillos. Compruebe si se muestran los mensajes "Valve Closed" (válvula cerrada) o "Valve Open" (válvula abierta). En caso necesario, posicione los sensores de proximidad.



Elemento de válvula

Fig. 11.4.1.





### 12. Mantenimiento del actuador

Los números de posición se refieren a la lista de recambios Versiones DIN y de pulgadas: RN 502.047.01

### 12.1 Desmontaje de los tornillos del actuador

- 1. Reitre la cubierta de la lumbrera y la lumbrera.
- 2. Suelte los dos tornillos de actuador (20) con una llave de vaso del 36.
- 3. Retire las juntas en V (24) y las juntas tóricas (23).


### 12.2 Montaje de las juntas y ensamblaje del actuador

1. Monte las juntas tóricas (23) y las juntas en V (24) ligeramente engrasadas en el tornillo de actuador (20) (fig. 12.2). Compruebe que la junta en V (24) esté en la posición correcta.

### Recomendación para el actuador:

grasa para sistemas neumáticos


(25 ml/tubo - N.º ref. 000 70-01-008/93; H164725)



- 3. Coloque la herramienta de montaje (H338580) en el extremo del vástago del émbolo. Enrosque y apriete los tornillos del actuador (20) con una llave de vaso del 36 en ambos lados del actuador sobre el vástago del émbolo.
- 1. Vuelva a instalar la cubierta de la lumbrera y la lumbrera.



Fig. 12.2



Tornillo del actuador


## Herramienta de montaje para tornillo de actuador (H338580)





# 13. Instrucciones y herramientas de montaje para juntas

### Junta



Punta de desmontaje



La herramienta combinada (n.º ref. 000 51-13-100/17; H171889) hace que sea más fácil el desmontaje y montaje de la junta inferior del vástago. Se recomienda particularmente la utilización de esta herramienta para válvulas de la serie de menor tamaño (DN 40–65, 1,5"–3"), ya que no es posible acceder desde arriba a la junta inferior del vástago debido la estrechez del asiento.


¡Atención! Tenga cuidado de no dañar el labio de sellado de la junta PTFE durante el montaje. Para evitar lesiones, la punta de desmontaje debe estar cubierta por la espiga de montaje mientras no se esté usando.


### **13.2. Junta PTFE** (fig. 1, 2)


- 1. Presione el anillo PTFE (14) para darle forma ovalada.
- 2. Con ayuda de la herramienta de montaje, introduzca desde arriba el anillo PTFE (14), con el lado ancho delante, a través del anillo intermedio de la carcasa, hasta la parte inferior de ésta (fig. 1).
- **3.** Redondee el anillo PTFE con la espiga de montaje (fig. 2/I) e introdúzcalo en la ranura sin percutir o golpear (fig. 2/II).


### 13.3. Junta de asiento (fig. 1, 3, 4)

- 1. Engrase ligeramente la junta (13).
- Con ayuda de la herramienta de montaje, introduzca desde arriba la junta de asiento (13), el lado más ancho primero, a través del anillo intermedio de la carcasa, hasta la parte inferior de la carcasa (fig. 1).
- **3.** Fije la junta de asiento (13) con la ranura receptora de la espiga de montaje (fig. 3/I).
- **4.** Introduzca la junta de asiento (13) entre la brida de carcasa y la junta PTFE (14), presionándolo en un punto (fig. 3/II).
- **5.** Presionando con la espiga de montaje la junta de asiento (13) en todo su perímetro, introduzca la junta por completo en la ranura (fig. 4). Asegúrese de que la junta de asiento (13) quede alojada uniformemente dentro de la ranura.












# 13. Instrucciones y herramientas de montaje para juntas

### Fig. 13.4



### 13.4 Junta intermedia

### El útil de montaje consta de:

- Tuerca ranurada
- Pieza de presión
- Anillo con pestaña de evacuación de aire
- Carcasa
- Bulón roscado

### Montaje de la junta intermedia en el vástago de la válvula

- 1. Introduzca el vástago de la válvula en la carcasa de forma que la ranura de la junta quede dentro de la carcasa.
- **2.** Fije el vástago dentro de la carcasa con ayuda del bulón roscado. Sujete la carcasa en un tornillo de banco.
- **3.** Aplique a la junta intermedia una capa fina de grasa de montaje. A continuación, coloque la junta sobre el anillo.
- 4. Introduzca en la carcasa el anillo con la junta intermedia montada en él. La pestaña de evacuación de aire se encuentra en la ranura de la junta.
- **5.** Introduzca en la carcasa la pieza de presión alrededor del anillo. Enrosque la tuerca ranurada y apriétela hasta el tope con una llave de gancho.
- **6.** Suelte la tuerca ranurada. Saque de la carcasa el anillo y la pieza de presión.
- 7. Suelte la carcasa del tornillo de banco y desenrosque el bulón roscado. Saque de la carcasa el vástago.

## Compruebe que la junta intermedia esté correctamente asentada.

	Útil de	montaje para la ju	nta intermedia
DN	Pulgadas	Denominación	Número de referencia
40	1,5"		
50	2"	DA3-62	51-13 - 210/17
65	2,5"	DA3-02	H207310
05	3"		
80	4"	DA3-92	51-13 - 211/17
100	4	DA3-92	H207311



## 14. Ayuda en caso de fallos

Fallo	Posición de	e la válvula	Es necesario sustituir la junta
	cerrada	abierta	
Fuga en la brida superior de la carcasa	x	х	Junta superior de la carcasa (12)
Fugas de la cavidad de fugas entre las bocas de conexión	x	х	Junta inferior de la carcasa (12) y juntas de asiento (11)
Fugas en la lumbrera	x	х	Junta superior del vástago (13, 14) y junta de la cámara de enjuagado (15)
Fuga en la parte interior del vástago inferior	x		Juntas de asiento (11) y junta superior del vástago (13, 14)
Fuga en la parte interior del vástago inferior		х	Junta intermedia (10)
Fuga en la parte exterior del vástago inferior (para ello debe retirarse la conexión de pulverización)	х	х	Junta inferior del vástago (13, 14)

Los números de posición se refieren a la lista de recambios.


## 15. Listas de recambios

Los números de referencia de recambios para las diversas versiones de válvulas y sus tamaños se encentran en los dibujos de recambios adjuntos y sus listas.

Al pedir recambios, indíquenos siempre los siguientes datos:

- Cantidad de piezas deseadas
- Número de referencia
- Denominación

Reservado el derecho a cambios.



Writt	en per	written permission of SPA FLOW, Inc						•		
Sp	are pa	Spare parts list						ω		
							Name: C	C.Keil Sze-Si.	S	SPX FLOW
		4000 0 4::00				700				
		Double seat IIIIX proof valve DA4 1.3		. 440 p	•	4 , DN 40 - 100	Date:		Page	2 of 11
							Name: Reviewed:		N. N.	RN 502.047.01
Pos.	rtity		included		DN40	1.5"	DN50	2"	DN65	2.5"
<u>+</u>		Description	to spare part	Material	Reference no.					
llell			(bos.)		Part no.					
	7	Housing		1 4404	000 16-61-388/47	000 16-61-413/47	000 16-61-438/47	000 16-61-463/47	000 16-61-488/47	000 16-61-513/47
	-	Bueno		† 	H337210	H337215	H337211	H337216	H337212	H337217
	_	Housing D41 1-7		1.4404	000 16-61-398/47 H337200	00016-61-423/47 H337205	000 16-61-448/47 H337201	000 16-61-473/47 H337206	000 16-61-498/47 H337202	000 16-61-523/47 H337227
	_			7077	000 16-61-392/47	000 16-61-417/47	000 16-61-442/47	000 16-61-467/47	000 16-61-492/47	000 16-61-517/47
_	_	Housing D41 1-8		1.4404	H337220	H337225	H337221	H337226	H337222	H337207
	7	Housing Avan		7 7707	000 16-62-398/47	000 16-62-423/47	000 16-62-448/47	000 16-62-473/47	000 16-62-498/47	000 16-62-523/47
	_	ßenoL.		- - - - - - -	H337043	H337048	H337044	H337049	H337045	H337050
	_	Housing DA43		1 4404	000 16-63-398/47	000 16-63-423/47	000 16-63-448/47	000 16-63-473/47	000 16-63-498/47	000 16-63-523/47
	-	D		-	H337053	H337058	H337054	H337059	H337055	H337060
	_	Housing DA44		1 4404	000 16-64-398/47	000 16-64-423/47	000 16-64-448/47	000 16-64-473/47	000 16-64-498/47	000 16-64-523/47
		) ) ) )		-	H335509	H335511	H335510	H335512	H334418	H335513
2	7	Upper valve shaft	16 20 28	1 4404	00/622-32-9/00	2-379/00	000 16-2	000 16-25-429/00	000 16-25-479/00	000 16-25-504/00
ı	.		) () () ()		H34.	H341275	H34	H341276	H341277	H341278
က	_	Lower valve shaft		1.4404	000 16-25-378/42 H335360	16-25-378/42 มรรรรรด	000 16-2 H33	000 16-25-428/42 H335370	000 16-25-478/42 H334422	000 16-25-503/42 H335371
	$\downarrow$				1500	7 040/40	0.00	7 044 /40	000 40 07 040/40	1333331
4	_	Valve seat		1.4404	1.000 1.000 1.000	000 16-3/-810/43 H335363	5-91 000 H33:	000 16-37-811/43 H335364	000 16-3/-812/43 H334439	000 16-37-813/43 H335565
2		Seat ring		1.4404			000 16-0 H33	000 16-00-832/42 H334441		
9	_	Yoke		1.4301			000 16-4	000 16-40-210/12		
							H33	H334450		
7	_	Guide rod	8, 9, 19, 20	1.4404	000 16-25-388/00	5-388/00	000 16-2	000 16-25-438/00	000 16-25-488/00	000 16-25-513/00
					H34,	H341304	H34	H341305	H341306	H341307
∞	7	Retainer ring		1.4310			000 08-3 H14	000 08-39-083/13 H14883		
							000 58-0	000 58-06-029/64		
6	_	O-ring 9.25 x 1.78		EPDM			H14	H148388		
,	_	Middle seal		EPDM			000 58-3 H32	000 58-33-998/93 H327602		
2	_	Middle seal		HNBR			000 58-3 H33	000 58-33-998/33 H332652		
								1		

Reference no. RN 502.047.01 Part no. **SPX FLOW** Reference no. Part no. **DN65** 21.03.18 09.08.18 11.10.19 17.06.20 C.Keil Sze-Si. Reference no. Part no. C.Keil 000 58-33-998/73 000 65-50-087/15 000 58-33-044/93 000 58-33-044/33 000 58-33-542/93 000 58-33-542/33 000 58-33-493/93 000 58-33-493/33 000 58-01-329/63 3A0 08-39-080/93 000 58-01-610/99 000 58-01-049/63 000 58-33-105/23 000 58-33-044/71 000 58-33-542/71 000 58-33-493/7 H170075 H149618 H150898 C.Keil H332653 H168900 H326355 H166678 H311646 H118903 H77543 H326353 H77515 H326354 H335232 H334863 H320447 Reference no. Reviewed: Reviewed: Part no. DN50 Name: Name: Date: Reference no. Double seat mix proof valve DA4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 Part no. 1.5 Reference no. DN40 Part no. Iglidur A500 glidur A500 Material HNBR EPDM HNBR EPDM EPDM EPDM EPDM HNBR PTFE FPM FPM FPM FPM **A**2 to spare part ncluded (bos.) Quad ring 12,37x 2,62 Safety nut M10x1 Housing seal Housing seal Housing seal Description Middle seal **Guide ring** Piston ring Shaft seal Quad ring Seat seal Seat seal Seat seal Seat seal Seat seal Seat seal Spare parts list Quantity 2 2 2 7 2 tem 13 12 15 19

Writt	en per	WITHER PERMISSION OF SPAFLOW, INC						•	ě	
Spé	are pa	Spare parts list						က		
							Name: Reviewed:	C.Keil Sze-Si.	S	SPX FLOW
		Double seat mix proof valve DA4 1.5"	roof valve	e DA4 1.	•	4": DN 40 - 100	Date:		Page	4 of 11
							Name:			5
							Reviewed:		RN	RN 502.047.01
Pos.			included		DN40	1.5"	DN50	2"	59NQ	2.5"
Item	_ Quar	Description	to spare part (pos.)	Material	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.
20	2	Square key DIN6885 - A - 3x3x10		A2			000 67.4 H33	000 67-40-010/12 H335171		
21	_		22, 23, 24	1.4301	000 29-0 H33	000 29-02-198/17 H335475	000 29-0 H33	000 29-02-199/17 H335474	000 29-02-200/17 H334430	29-02-200/17 H334430
22	2	O-ring 30 x 2,5		NBR			000 58-0 H33	000 58-06-113/83 H337897		
23	2	Actuator screw		Iglidur J350			000 16-2 H33	000 16-28-330/93 H334376		
24	2	V-seal		NBR			)-85 000 H33	58-01-600/73 H334379		
25	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel- plated			000 08-€ H20	000 08-60-750/93 H208825		
26	_	Stop screw		Grivory			000 16-2 H33	000 16-28-340/39 H334382		
27		Lock washer D4		1.4301			000 67-0 000 H33	000 67-03-030/12 H335172		
28	_	Safety nut D3		1.4301			000 65-₹ H14	000 65-50-137/15 H147640		
29	_	Thrust ring		1.4057			000 084 H12	000 08-48-106/12 H123151		
30	8	Hex. screw M8 x 16		A2			000 65-C H78	000 65-01-081/15 H78772		
31	_	Yoke cover DA4	32	1.4301			000 16-4 H34	000 16-40-221/00 H341315		
32	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301			000 65-C H33	000 65-06-010/12 H336707		
33										
34	1	O-ring		EPDM			000 58-C 7.7H	000 58-06-295/64 H77039		
35		Venting plug G-1/8"		PE-Hard			000 08-7 H16	000 08-74-014/93 H16507		

writte	n pern	written permission of SPX FLOW, Inc								
Spa	re par	Spare parts list					Date: 21 Name: C Reviewed:	21.03.18 11.10.19 C.Keil Sze-Si.	S	SPX FLOW
		Double seat mix proof valve DA4 1.5"	root valv	e DA4 1.	ı	4"; DN 40 - 100	Date:		Page	5 of 11
							Name: Reviewed:		RN	RN 502.047.01
Pos.		:	included		DN40	1.5"	DN50	2"	DN65	2.5"
Item	Quai	Description	to spare part (pos.)	Material	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.
36	-	Spray connection DE3		dd			000 09-4 H16	000 09-40-114/93 H168321		
37	-	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black			000 08-6 H16	000 08-63-003/13 H16388		
Č	-	CU4 D4 adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-46-646/93 H337098		
ဂို —	~	CU4plus D4 V1 adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-46-666/93 H336441		
	-	CU43 D4 DC ø6mm		PA 6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-45-381/93 H336955		
	~	CU43 D4 M12 DC ø6mm		PA6.6 GF30 black			000 08-4 H34	000 08-45-571/93 H341343		
	~	CU43 D4 AS-i Ext. Ø6mm		PA 6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-45-383/93 H336957		
C	~	CU43 D4 M12 AS-i Ext. ø6mm		PA6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-45-387/93 H338897		
80	~	CU43 D4 AS-i Std. ø6mm		PA 6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-45-385/93 H338152		
	~	CU43 D4 M12 AS-i Std. ø6mm		PA 6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-45-391/93 H338899		
	7	CU43plus D4 V1 AS-i Ext. ø6mm		PA6.6 GF30 black			000 08-4 H33	000 08-45-556/93 H338820		
	~	CU43plus D4 V1 M12 AS-i Ext. ø6mm		PA6.6 GF30 black			000 08-4 H33	08-45-341/93 H338865		
40	1	Prox. Switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black			000 16-3 H33	000 16-33-050/93 H336751		
41	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR			9-80 000 EEH	000 08-60-460/99 H334387		
42	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR			9-80 000 H33	000 08-60-461/99 H334386		
43	4	Hex. screw M8x40		A2-70			000 65-0 H33	000 65-01-086/15 H336675		

2.5" Referenc Part n	2.5" Reference n Part no.	2.5" Reference no Part no.	2.5" Reference no Part no.	2.5" Reference no Part no.	2.5" Reference no. Part no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.
	90 90	310/00 310/00 32 310/06	32 310/00 32 31 31	90 010/00 32 010/06 91	210/00   210/06   210	30 310/00 32 31 31	30 310/06 31 31	30 310/06 32 310/06	310/06 310/06 31	310/06 32 310/06 31	31 010/06 32 010/06 31	310/06 32 310/06 31	310/06 310/06 31
X	H337890 H337890	000 58-38-010/06 000 58-38-010/00 000 58-38-010/06	000 58-38-01 000 58-38-01 000 58-38-01 H337891	H33789 000 58-38-0 H33789 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789	H33789 000 58-38-0 000 58-38-0 H33789
EPDM		FPM	HNBR	FPM	HNBR HNBR	HNBR	HNBR	HNBR HNBR	HNBR HNBR	MAH HNBR	HNBR HNBR	HNBR HNBR	HNBR HNBR
l kit		Seal kit Seal kit	l kit	– kit	l kit	- Kit	kit   kit	xi	zi z	kit   kit	# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #	<del>                                    </del>	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1 Seal kit	+												
_	+	<u> </u>	7 7	7 7 1	7 7	7 7			<del>  -   -                                </del>	1-1-1	<del>  -   -                                </del>	<del>  -   -                                </del>	<del>  -   -                                </del>

e pa						I			
	pare parts list								
						Name: C. Reviewed:	C.Kell Sze-SI.	<u> </u>	SPX FLOW
	Double seat mix proof valve DAA 4 5"	Vicy foot	7 7 7 0	007 - 07 NO -"7 - "3	100				
	Double sear mix p	I OOI VAIV	בי לעם ה	_	- 01	Date:		Page	7 of 11
						Name: Reviewed:		R	RN 502.047.01
γtitη		included	1000000	3"	DN80	DN100	4"		
	Description	to spare part	Material	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.
		(bos.)		Part no.	Part no.	Part no.	Part no.	Part no.	Part no.
_	Housing D41 1-6		1.4404	000 16-61-563/47	000 16-61-538/47	000 16-61-638/47	000166166347		
				H337218	H337213	H337214	H337219		
_	Housing D41 1-7		1.4404	000 16-61-573/47 H337208	000 16-61-548/47 H337203	000 16-61-648/47 H337204	000166167347 H337209		
_			1 4404	000 16-61-567/47	000 16-61-542/47	000 16-61-642/47	000166166747		
·				H337228	H337223	H337224	H337229		
_	Housing DA42		1.4404	000 16-62-573/47 H337051	000 16-62-548/47 H337046	000 16-62-648/47 H337047	000166267347 H337052		
1	Housing DA43		1.4404	000 16-63-673/47 H337061	000 16-63-548/47 H337056	000 16-63-648/47 H337057	000166367347 H337062		
				000 16-64-573/47	000 16-64-548/47	000 16-64-648/47	000 16-64-67/347		
<del>-</del>			1.4404	H335514	H335845	H335848	H335851		
1	Upper valve shaft	16, 20, 28	1.4404	000 16-25-554/00 H341280	000 16-25-529/00 H3/1270	000 16-29 H341	5-629/00		
				11341200	1341273	1134	1201		
-	Lower valve shaft		1.4404	000 16-25-553/42 H335372	000 16-25-528/42 H335373	000 16-25-628/42 H335374			
_	Valve seat		1.4404	000 16-37-814/43 H335366	000 16-37-815/43 H335367	000 16-3 H335	7-816/43 5368		
1	Seat ring		1.4404	000 16-00-832/42 H334441		000 16-00-833/42 H335872			
-	Yoke		1.4301	000 16-40-201/12 H335748		000 16-40-201/12 H335748			
_	Guide rod	9. 19.	1,4404	000 16-25-563/00	000 16-25-538/00	000 16-2	2-638/00		
·	5	, ,		H341309	H341308		1310		
2	Retainer ring		1.4310		000 08-3 H14	9-083/13 883			
1	O-ring 9.25 x 1.78		EPDM		000 58-0 H14	6-029/64 3388			
1	Middle seal		EPDM	000 58-33-998/93 H327602		000 58-33-997/93 H327985			
1	Middle seal		HNBR	000 58-33-998/33 H332652		000 58-33-997/33 H332649			
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Quantity	Description Housing Housing Housing Housing Housing Housing Cower valve shaft Lower valve shaft Cower valve seat Seat ring Yoke Guide rod Retainer ring O-ring 9.25 x 1.78 Middle seal	Description to Housing D41 1-6 Housing D41 1-8 Housing D41 1-8 Housing D443 Housing DA43 Housing DA43 Upper valve shaft Lower valve shaft Seat ring Yoke Guide rod Retainer ring O-ring 9.25 x 1.78 Middle seal Middle seal	Included   Lospare part   Poscription   Lospare part   Pousing   D41 1-6   Pousing   D41 1-7   Pousing   D41 1-8   Pousing   D442   Pousing   DA42   Pousing   DA42   Pousing   DA44   Pousing   DA44   Pousing   DA45   Poseat ring   Poseat ring   Potential Poseat ring	Description         included (pos.)         Material (pos.)           Housing         D411-6 (pos.)         1.4404           Housing         D411-7 (pos.)         1.4404           Housing         DA42 (pos.)         1.4404           Housing         DA43 (pos.)         1.4404           Housing         DA44 (pos.)         1.4404           Lower valve shaft         16, 20, 28 (pos.)         1.4404           Valve seat         1.4404         1.4404           Seat ring         1.4404         1.4404           Voke         8, 9, 19, 20 (pos.)         1.4404           Retainer ring         1.4404         1.4404           Or-ring 9.25 x 1.78         EPDM           Middle seal         EPDM           Middle seal         HNBR	Description         included to spare part (pos.)         Material (pos.)         Reference no. (pos.)         Part no. (pos.)	Description         included to spare part (pos.)         Material (pos.)         Reference no. Part no. (pos.)         Post no. Part no. (pos.)         Post no. Part no	Description         included (pos.)         Material (pos.)         Reference no. (pos.)         Pol Bon (pos.)         DN 100         DN 100 <td>Description         included (pos.)         included (pos.)         Part no. (pos.)         Perference no. (pos.)<!--</td--></td>	Description         included (pos.)         included (pos.)         Part no. (pos.)         Perference no. (pos.) </td

Writte	en pern	Written permission of SPA FLOW, Inc						•		
Spa	re pai	Spare parts list	_				Date: 21 Name: C Reviewed:	21.03.18 09.08.18 11.10.19 17.06.20 C.Keil C.Keil Sze-Si. C.Keil		SPX FLOW
		Double seat mix proof valve DA4 1.5	roor valve	e DA4 1.	•	4"; DN 40 - 100	Date:		Page	8 of 11
							Name: Reviewed:		A A	RN 502.047.01
Pos		:	pepnloui		3"	DN80	DN100	4		
ltem	Guai	Description	to spare part (pos.)	Material	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.	Reference no.
10	-	Middle seal		FPM	000 58-33-998/73 H332653		000 58-33-997/73 H332648			
	2	Seat seal		EPDM	000 58-33-044/93 H149618		000 58-33-045/93 H149619			
11	7	Seat seal		HNBR	000 58-33-044/33 H168900		000 58-33-045/33 H168901			
	7	Seat seal		FPM	000 58-33-044/71 H326355		000 58-33-045/73 H153318			
	2	Housing seal		EPDM	000 58-33-542/93 H77543		000 58-33-642/93 H77583			
12	7	Housing seal		HNBR	000 58-33-542/33 H170075		000 58-33-642/33 H170074			
	7	Housing seal		FPM	000 58-33-542/71 H326353		000 58-33-642/73 H77582			
	2	Seat seal		EPDM	000 58-33-493/93 H77515		000 58-33-643/93 H77586			
13	2	Seat seal		HNBR	000 58-33-493/33 H166678		000 58-33-643/33 H166682			
	2	Seat seal		FPM	000 58-33-493/71 H326354		000 58-33-643/71 H336388			
14	2	Shaft seal		PTFE	000 58-33-105/23 H335232		000 58-33-305/23 H335934			
15	7	Quad ring		EPDM	000 58-01-329/63 H150898		000 58-01-238/63 H148387			
16	1	Guide ring		lglidur A500		3A0 08-3 H32	3A0 08-39-080/93 H320447			
17	1	Piston ring		lglidur A500	000 58-01-610/99 H334863		000 58-01-612/99 H335702			
18	1	Quad ring 12,37x 2,62		EPDM		000 58-0 H31	000 58-01-049/63 H311646			
19	1	Safety nut M10x1		A2		000 65-5 H11	000 65-50-087/15 H118903			

writter	written permission of SPX FLOW, Inc						ì		
Spar	Spare parts list					Date: 21	21.03.18 11.10.19		
						ed:	+	<b>S</b>	SPX FLOW
	Double seat mix proof valve DA4 1.5"	oroof valv	'e DA4 1.	•	4"; DN 40 - 100	Date:		Page	9 of 11
						Name: Reviewed:		RA	RN 502.047.01
Pos.	-	included	:	3.	DN80	DN100	4		
Item	Quai Description	to spare part (pos.)	Material	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.
20	2 Square key DIN6885 - A - 3x3x10		A2		679 000 674 H33	000 67-40-010/12 H335171			
21	1 Actuator	22, 23, 24	1.4301	000 29-02-200/17 H334430		000 29-02-210/17 H335883			
22	2 O-ring 30 x 2,5		NBR		000 58-0 H33	000 58-06-113/83 H337897			
23	2 Actuator screw		Iglidur J350		000 16-2 H33	000 16-28-330/93 H334376			
24	2 V-seal		NBR		000 58-0 H33	000 58-01-600/73 H334379			
25	3 W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel- plated		000 08-6 H20	000 08-60-750/93 H208825			
26	1 Stop screw		Grivory		000 16-2 H33	000 16-28-340/39 H334382			
27	1 Safety nut D3		1.4301		000 65-5 H14	000 65-50-137/15 H147640			
28	1 Lock washer D4		1.4301		000 67-0 55H	000 67-03-030/12 H335172			
29	1 Thrust ring		1.4057		000 084 H12	000 08-48-106/12 H123151			
30	8 Hex. screw M8 x 16		A2		000 65-03 000	000 65-01-081/15 H78772			
31	1 Yoke cover DA4	32	1.4301	000 16-40-221/00 H341315		000 16-40-225/00 H341316			
32	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301		000 65-C H33	000 65-06-010/12 H336707			
33									
34	1 O-ring		EPDM	000 58-06-295/64 H77039		000 58-06-490/63 H77061			
35	1 Venting plug G-1/8"		PE-Hard		000 08-7 H16	000 08-74-014/93 H16507			

writter	n perm	written permission of SPX FLOW, Inc								
Spar	e par	Spare parts list					Date: 21 Name: C Reviewed:	21.03.18 11.10.19 C.Keil Sze-Si.	S	SPX FLOW
		Double seat mix proof valve DA4 1.5"	roof valv	e DA4 1.	•	4": DN 40 - 100	Date:	-	Page	1, 1,
	-						Name:			0 0 0
							Reviewed:		NY	502.047.01
Pos.			included	10.50	 	DN80	DN100	"4		
ltem	Quai	Description	to spare part (pos.)	Material	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.
36	- T	Spray connection DE3		ЬР	000 09-40-114/93 H168321		000 09-40-115/93 H168322			
37	7	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black		000 08-6 H16	000 08-63-003/13 H16388			
00	7	CU4 D4 adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black		000 08-4 H16	000 08-46-646/93 H16388			
o o	1	CU4plus D4 V1 adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-46-666/93 H336441			
	1	CU43 D4 DC ø6mm		PA 6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-381/93 H336955			
	1	CU43 D4 M12 DC ø6mm		PA6.6 GF30 black		000 08-4 H34	000 08-45-571/93 H341343			
	-	CU43 D4 AS-i Ext. Ø6mm		PA 6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-383/93 H336957			
30	1	CU43 D4 M12 AS-i Ext. ø6mm		PA6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-387/93 H338897			
99	1 (	CU43 D4 AS-i Std. ø6mm		PA 6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-385/93 H338152			
	1 (	CU43 D4 M12 AS-i Std. ø6mm		PA 6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-391/93 H338899			
	1 (	CU43plus D4 V1 AS-i Ext. ø6mm		PA6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-556/93 H338820			
	- σ	CU43plus D4 V1 M12 AS-i Ext. ø6mm		PA6.6 GF30 black		000 08-4 H33	000 08-45-341/93 H338865			
40	-	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black		000 16-3 H33	000 16-33-050/93 H336751			
41	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR		9-80 000 EEH	000 08-60-460/99 H334387			
42	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR		9-80 000 EEH	000 08-60-461/99 H334386			
43	4	Hex. screw M8x40		A2-70		000 65-0 H33	000 65-01-086/15 H336675			
l										

riuen p	ritten permission of SPA FLOW, Inc						•	•	
pare	pare parts list						~		
						Reviewed:	C.Nell Sze-51.	S	SPX FLOW
	Double seat mix proof valve DAA 1 5"	roof valve	1	- 1	4". DN 40 - 100				
	Double seat IIIIA F	ool valve	: t ()	1	) 	Date:		Page	11 of 11
						Name: Reviewed:		NA NA	RN 502.047.01
Sos.		included	- 1	3"	DN80	DN100	4"		
Lem Cira	Qual Description	to spare part (pos.)	Material	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.	Reference no. Part no.
	Pos. 9,10,11,12,13,14,15,17,18 available as complete seal kits only	available as com	plete seal kits						
	1 Seal kit		EPDM	000 58-38-010/01 H337890		000 58-38-011/01 H337893			
	1 Seal kit		FPM	000 58-38-010/00 H337892		000 58-38-011/00 H337895			
,	1 Seal kit		HNBR	000 58-38-010/06 H337891		000 58-38-011/06 H337894			

## APV DA4

VÁLVULA MIX PROOF DE ASIENTO DOBLE



SPX FLOW

Design Center

Gottlieb-Daimler-Straße 13 D-59439 Holzwickede, Germany

P: (+49) (0) 2301-9186-0 F: (+49) (0) 2301-9186-300 SPX FLOW, Inc.

Production

611 Sugar Creek Road Delavan, WI 53115, USA

P: (+1) 262 728 1900 or (800) 252 5200 F: (+1) 262 728 4904 or (800) 252 5012

E: wcb@spxflow.com

SPX FLOW

Production

Stanisława Jana Rolbieskiego 2 PL- Bydgoszcz 85-862, Poland

P: (+48) 52 566 76 00 F: (+48) 52 525 99 09

SPX FLOW se reserva el derecho a aplicar novedades técnicas o a modificar los materiales sin previo aviso y sin responsabilidad alguna.

Las características constructivas, los materiales y las dimensiones indicados en este documento son solo orientativos. No se garantiza la exactitud de los datos sin una confirmación escrita adicional. Para consultar la disponibilidad de los productos, póngase en contacto con el representante de ventas in situ.

Para obtener más información, visite la página web: www.spxflow.com

Fecha de creación: 03/2020 - Traducción de las instrucciones de servicio originales COPYRIGHT ©2020 SPX FLOW, Inc.